

Piano per la valutazione e la gestione del rischio di alluvioni

Art. 7 della Direttiva 2007/60/CE e del D.lgs. n. 49 del 23.02.2010

Tabella degli interventi strutturali del PGRA già inseriti nel DB ReNDiS

Marzo 2016

(aggiornamento luglio 2016 in seguito alla correzione di errori materiali)



Tabella degli interventi strutturali del PGRA già inseriti nel DB ReNDiS

Si forniscono di seguito alcune precisazioni necessarie per una corretta interpretazione dei dati riportati in tabella.

La tabella contiene tutte le misure del PGRA parte A (ARS distrettuali e regionali/locali) di progettazione e/o realizzazione di interventi strutturali di sistemazione idraulica e gli interventi di manutenzione del territorio, dei sedimenti della vegetazione ripariale e delle opere di difesa

Per quegli interventi per i quali è presente nel DB ReNDiS una proposta di intervento o un intervento già finanziato è riportato il relativo codice.

Per completezza di informazione occorre evidenziare che ReNDiS non rappresenta in modo esaustivo tutte le diverse forme di programmazione finanziaria attivate o già in atto quali ad esempio programmi collegati a Leggi speciali, OPCM, fondi regionali ed altri finanziamenti.

Il campo *Titolo intervento* e *Ambito di Effetto* sono stati compilati rispettivamente con i campi *Measure Name* e *Measure Location* del DB per il Reporting delle misure di Piano alla CE.

In relazione agli interventi attualmente caricati in ReNDiS occorre fornire un altro chiarimento. Com'è noto il PGRA del Distretto Padano agisce in un'ottica di efficace integrazione con il PAI e la programmazione degli interventi, conseguenti a piani urgenti di Protezione Civile e pertanto le misure del PGRA individuano la parte più urgente della pianificazione di bacino necessaria a mitigare le condizioni di rischio per la popolazione e i beni esposti nelle Aree a Rischio Significativo (ARS distrettuali regionali e locali così come individuate e descritte nel PGRA).

A tal riguardo si evidenzia che nel primo PGRA sono state definite le sole misure da attuare nel primo sessennio di pianificazione (2015 - 2021).

In ReNDiS si trovano quindi numerosi altri interventi oltre a quelli riportati nella tabella in esame, in particolare tutti gli interventi previsti per la riduzione del rischio di origine idrogeologica in ambito collinare e montano, nonché altri interventi previsti nel PAI che a livello locale risultano particolarmente importanti e significativi per la messa in sicurezza del territorio pur non ricadendo nelle ARS individuate nel primo ciclo di pianificazione.

Considerata l'organizzazione del PAI ed ancor più del PGRA e l'organizzazione dei suoi 5 obiettivi strategici, si sono inseriti nella Tabella anche gli interventi di manutenzione diffusa del territorio, della vegetazione ripariale, delle opere ed i Programmi di Gestione dei Sedimenti.

Come si può rilevare dall'analisi delle tabelle, questa tipologia costituisce un sottoinsieme del PGRA nel suo complesso confrontabile con il sottoinsieme degli interventi di sistemazione idraulica convenzionali.

In alcune realtà territoriali poi tali interventi di manutenzione costituiscono la parte più importante del PGRA.

Si tratta di interventi di manutenzione assai articolati e complessi che interessano porzioni di territorio o di aste fluviali molto importanti e che si realizzeranno operativamente attraverso la programmazione ed esecuzione di numerosi interventi locali fra loro coordinati anche attraverso forme di programmazione negoziata.

La presente versione del luglio 2016 aggiorna la precedente versione del marzo 2016 in seguito alla correzione di errori materiali nelle misure ITN008-DI-065 e ITN008-DI-146.

Elenco di interventi di carattere strutturale ricompresi nelle misure del PGRA - versione 07 luglio 2016

UOM	Area Omogenea	Codice Regionale Misura	Inserimento in Rendis	Codice Rendis	Titolo Intervento	Tipologia di misura	Codice misura	Win win	Localizzazione	Ambito di effetto	Obiettivo	Priorità	Criterio individuato per attribuire la priorità	Attuazione	Riferimento programmazione
ITN008	ARS Distretto	non disponibile	si	03IR(194,195)/G1	Predisporre la progettazione per il finanziamento e l'attuazione degli interventi di potenziamento della capacità di espansione e laminazione delle piene nel tratto compreso tra il comune di Branzzone Teglio e Castello dell'acqua	M24	ITN008-DI-220	si	si	Adda Sopralacuale - ARS Valtellina	ASSICURARE MAGGIORE SPAZIO AI FIUMI - Potenziare la capacità di espansione e laminazione delle piene nelle aree di pertinenza fluviale	Critical	altro vedi Relazione 3A	NS	non disponibile
ITN008	ARS Distretto	non disponibile	no		Predisporre il Programma di gestione dei sedimenti	M24	ITN008-DI-227	si	si	Adda Sopralacuale - ARS Valtellina	ASSICURARE MAGGIORE SPAZIO AI FIUMI - Ripristinare la funzionalità morfologica dell'alveo anche per potenziare la capacità di laminazione delle piene nelle aree di pertinenza fluviale	High	altro vedi Relazione 3A	OGC	non disponibile
ITN008	ARS Distretto	non disponibile	si	03IR(194,196,197)/G1	Predisporre la progettazione per il finanziamento e l'attuazione degli interventi di difesa in attuazione dei limiti di fascia B di progetto del PAI, nei comuni di Tirano, Teglio, Poggiridenti, Piateda, Caiolo	M24	ITN008-DI-157	no	si	Adda Sopralacuale - ARS Valtellina	MIGLIORARE LA PERFORMANCE DEI SISTEMI DIFENSIVI ESISTENTI - Garantire un livello di sicurezza adeguato alle porzioni di tessuto residenziale e produttivo inondabili per l'evento di piena poco frequente (scenario M)	High	altro vedi Relazione 3A	NS	non disponibile
ITN008	ARS Distretto	non disponibile	no		Predisporre la progettazione per il finanziamento e l'attuazione dell'intervento di messa in sicurezza dell'area industriale di Castione Andevenno interessata dal rirgurgito di un canale secondario	M24	ITN008-DI-158	no	si	Adda Sopralacuale - ARS Valtellina	MIGLIORARE LA PERFORMANCE DEI SISTEMI DIFENSIVI ESISTENTI - Garantire un livello di sicurezza adeguato alle porzioni di tessuto residenziale e produttivo inondabili per l'evento di piena poco frequente (scenario M)	High	altro vedi Relazione 3A	NS	non disponibile
ITN008	ARS Distretto	non disponibile	no		Realizzare gli interventi già programmati e finanziati per la difesa di aree residenziali e produttive in loc. Campovico e nell'abitato di Morbegno, nell'abitato di Sondrio e in comune di Mantello	M33	ITN008-DI-155	no	si	Adda Sopralacuale - ARS Valtellina	MIGLIORARE LA PERFORMANCE DEI SISTEMI DIFENSIVI ESISTENTI - Garantire un livello di sicurezza adeguato alle porzioni di tessuto residenziale e produttivo inondabili per l'evento di piena poco frequente (scenario M)	High	altro vedi Relazione 3A	POG	non disponibile
ITN008	ARS Distretto	non disponibile	no		Predisporre, comunicare ed attuare il programma di gestione della vegetazione ripariale dell'alveo finalizzata a garantire una adeguata capacità di deflusso o di espansione delle piene e migliorare la funzionalità ecologica e la qualità paesaggistica	M35	ITN008-DI-097	si	si	Adda Sopralacuale - ARS Valtellina	MIGLIORARE LA PERFORMANCE DEI SISTEMI DIFENSIVI ESISTENTI - Garantire una adeguata manutenzione degli alvei e dei sistemi difensivi	High	altro vedi Relazione 3A	OGC	non disponibile
ITN008	ARS Distretto	non disponibile	si	03IR147/G1	Predisporre, comunicare ed attuare il programma di manutenzione delle opere di difesa	M35	ITN008-DI-077	no	si	Adda Sopralacuale - ARS Valtellina	MIGLIORARE LA PERFORMANCE DEI SISTEMI DIFENSIVI ESISTENTI - Garantire una adeguata manutenzione degli alvei e dei sistemi difensivi	High	altro vedi Relazione 3A	OGC	non disponibile
ITN008	ARS Distretto	non disponibile	no		Predisporre la progettazione per il finanziamento e l'attuazione degli interventi di potenziamento della capacità di espansione e laminazione delle piene nel tratto a monte della città di Lodi fino all'abitato di Spino d'Adda	M24	ITN008-DI-215	si	si	Adda Sottolacuale - ARS Lodi	ASSICURARE MAGGIORE SPAZIO AI FIUMI - Potenziare la capacità di espansione e laminazione delle piene nelle aree di pertinenza fluviale	Critical	altro vedi Relazione 3A	NS	non disponibile
ITN008	ARS Distretto	non disponibile	si	03IR(109,175)/G1	Predisporre la progettazione per il finanziamento e l'attuazione degli interventi di completamento del sistema difensivo (sponda sinistra a valle del ponte storico, adeguamento ponte, chiusura fornice tangenziale, realizzazione chiavica Roggia Molina)	M24	ITN008-DI-165	no	si	Adda Sottolacuale - ARS Lodi	MIGLIORARE LA PERFORMANCE DEI SISTEMI DIFENSIVI ESISTENTI - Garantire un livello di sicurezza adeguato alle porzioni di tessuto residenziale e produttivo inondabili per l'evento di piena poco frequente (scenario M)	High	altro vedi Relazione 3A	NS	non disponibile
ITN008	ARS Distretto	non disponibile	no		Realizzare gli interventi già programmati e finanziati di arginatura in destra idrografica a monte del ponte storico di Lodi	M33	ITN008-DI-160	no	si	Adda Sottolacuale - ARS Lodi	MIGLIORARE LA PERFORMANCE DEI SISTEMI DIFENSIVI ESISTENTI - Garantire un livello di sicurezza adeguato alle porzioni di tessuto residenziale e produttivo inondabili per l'evento di piena poco frequente (scenario M)	Very high	altro vedi Relazione 3A	OGC	non disponibile
ITN008	ARS Distretto	non disponibile	si	08IR038/G1, 08IR155/G1, 08IR253/G1, PC003C/10	Predisporre la progettazione per il finanziamento e l'attuazione degli interventi di completamento dei sistemi difensivi dei centri abitati per garantire un adeguato franco sulla piena TR 200 anni nello stato attuale	M24	ITN008-DI-057	no	si	Arda - ARS Arda	MIGLIORARE LA PERFORMANCE DEI SISTEMI DIFENSIVI ESISTENTI - Adeguare strutturalmente e funzionalmente il sistema arginale difensivo	High	altro vedi Relazione 3A	NS	non disponibile
ITN008	ARS Distretto	non disponibile	no		Predisporre, comunicare ed attuare il programma di gestione della vegetazione ripariale dell'alveo finalizzata a garantire una adeguata capacità di deflusso o di espansione delle piene e migliorare la funzionalità ecologica e la qualità paesaggistica	M33	ITN008-DI-110	si	si	Arda - ARS Arda	MIGLIORARE LA PERFORMANCE DEI SISTEMI DIFENSIVI ESISTENTI - Garantire una adeguata manutenzione degli alvei e dei sistemi difensivi	High	altro vedi Relazione 3A	NS	non disponibile
ITN008	ARS Distretto	non disponibile	si	08IR038/G1, 08IR155/G1, 08IR253/G1, PC042B/10, PC043B/10, PC003C/10	Predisporre la progettazione per il finanziamento e l'attuazione degli interventi di protezione locale degli abitati e delle aree produttive, conservando la capacità di laminazione complessiva sull'asta	M24	ITN008-DI-127	no	si	Arda - ARS Arda	MIGLIORARE LA PERFORMANCE DEI SISTEMI DIFENSIVI ESISTENTI - Ridurre a livello locale la pericolosità del territorio rispetto alle piene.	Critical	altro vedi Relazione 3A	NS	non disponibile
ITN008	ARS Distretto	non disponibile	no		Elaborare e realizzare un programma di interventi specifici per la mitigazione del rischio costiero e per l'adattamento ai cambiamenti climatici, anche mediante il ricorso ad infrastrutture verdi e in coordinamento con la Direttiva 2000/60	M33	ITN008-DI-218	no	si	ARS - Costa - Emilia-Romagna	ASSICURARE MAGGIORE SPAZIO PER LO SMORZAMENTO DELL'ONDA - Garantire la funzionalità del sistema spiaggia (compresa la duna) quale elemento di attenuazione del fenomeno di mareggiata	High	altro vedi Relazione 3A	OGC	non disponibile
ITN008	ARS Distretto	non disponibile	si	08IR197/G1	Adeguare le opere esistenti (argini a mare, difese radenti, etc)	M33	ITN008-DI-084	no	si	ARS - Costa - Emilia-Romagna	MIGLIORARE LA PERFORMANCE DEI SISTEMI DIFENSIVI ESISTENTI - Controllo e mantenimento dello stato di efficienza delle opere	High	altro vedi Relazione 3A	OGC	non disponibile
ITN008	ARS Distretto	non disponibile	no		Conservare e, dove possibile, ripristinare i sistemi dunosi, quali sistemi di protezione rispetto ai fenomeni di inondazione marina	M33	ITN008-DI-082	si	si	ARS - Costa - Emilia-Romagna	MIGLIORARE LA PERFORMANCE DEI SISTEMI DIFENSIVI ESISTENTI - Garantire e migliorare l'efficacia del sistema spiaggia (compresa la duna) quale elemento di attenuazione del fenomeno di mareggiata	High	altro vedi Relazione 3A	NS	non disponibile
ITN008	ARS Distretto	non disponibile	si	08IR032/G3, FE082A/10 (lotti da 1 a 25)	Effettuare interventi di manutenzione della morfologia della spiaggia tramite ripascimento artificiale	M33	ITN008-DI-083	no	si	ARS - Costa - Emilia-Romagna	MIGLIORARE LA PERFORMANCE DEI SISTEMI DIFENSIVI ESISTENTI - Garantire e migliorare l'efficacia del sistema spiaggia (compresa la duna) quale elemento di attenuazione del fenomeno di mareggiata - DIFESA DELLE CITTÀ E DELLE AREE METROPOLITANE - Ridurre la vulnerabilità del territorio abitato	Very high	altro vedi Relazione 3A	OGC	non disponibile
ITN008	ARS Distretto	non disponibile	no		Effettuare la manutenzione sui canali sfocianti a mare e sulle opere idrauliche per la gestione delle zone umide (valli) costiere	M35	ITN008-DI-081	no	si	ARS - Costa - Emilia-Romagna	MIGLIORARE LA PERFORMANCE DEI SISTEMI DIFENSIVI ESISTENTI - Garantire la funzionalità delle opere idrauliche, con particolare riguardo agli argini e alle difese continue, e dei sistemi di presidio costieri	High	altro vedi Relazione 3A	OGC	non disponibile
ITN008	ARS Distretto	non disponibile	no		Realizzare argini invernali nelle aree più a rischio	M33	ITN008-DI-176	no	si	ARS - Costa - Emilia-Romagna	RIDURRE L'ESPOSIZIONE AL RISCHIO - Mitigare il rischio di inondazione relativo agli insediamenti esistenti attraverso interventi di riduzione della pericolosità	Very high	altro vedi Relazione 3A	OGC	non disponibile
ITN008	ARS Distretto	non disponibile	no		Realizzare Interventi di sistemazione delle arginature di prima difesa a mare	M33	ITN008-DI-069	no	si	ARS - Costa - Veneto	MIGLIORARE LA PERFORMANCE DEI SISTEMI DIFENSIVI ESISTENTI - Migliorare la funzionalità delle opere e l'efficacia delle arginature a mare	Critical	altro vedi Relazione 3A	OGC	non disponibile
ITN008	ARS Distretto	non disponibile	no		Predisporre il programma di manutenzione dei litorali	M24	ITN008-DI-055	no	si	ARS - Costa - Veneto	MIGLIORARE LA PERFORMANCE DEI SISTEMI DIFENSIVI ESISTENTI - Garantire e migliorare l'efficacia della spiaggia quale elemento di attenuazione della mareggiata	High	altro vedi Relazione 3A	OGC	non disponibile
ITN008	ARS Distretto	non disponibile	si	05IR220/G1, 05IR221/G1	Realizzare interventi per la difesa dall'erosione costiera	M33	ITN008-DI-091	no	si	ARS - Costa - Veneto	MIGLIORARE LA PERFORMANCE DEI SISTEMI DIFENSIVI ESISTENTI - Garantire e migliorare l'efficacia della spiaggia quale elemento di attenuazione della mareggiata	High	altro vedi Relazione 3A	OGC	non disponibile
ITN008	ARS Distretto	non disponibile	si	05IR286/G1, 05IR287/G1, 05IR288/G1, 05IR289/G1, 05IR010/G1	Predisporre la progettazione dei lavori di sistemazione delle arginature di 1a e 2a difesa a mare	M24	ITN008-DI-099	no	si	ARS - Costa - Veneto	MIGLIORARE LA PERFORMANCE DEI SISTEMI DIFENSIVI ESISTENTI - Garantire e migliorare l'efficacia delle arginature a mare	Critical	altro vedi Relazione 3A	NS	non disponibile
ITN008	ARS Distretto	non disponibile	no		Predisporre, comunicare ed attuare il programma di gestione della vegetazione e dei sedimenti finalizzato a garantire una adeguata capacità di deflusso o di espansione delle piene e migliorare la funzionalità ecologica e la qualità paesaggistica	M33	ITN008-DI-162	si	si	Belbo - ARS Belbo	MIGLIORARE LA PERFORMANCE DEI SISTEMI DIFENSIVI ESISTENTI - Garantire una adeguata manutenzione degli alvei e dei sistemi difensivi	High	altro vedi Relazione 3A	NS	non disponibile
ITN008	ARS Distretto	non disponibile	no		Predisporre la progettazione per il finanziamento e l'attuazione degli interventi di potenziamento della capacità di espansione e laminazione delle piene nel tratto immediatamente a valle della città di Ivrea	M24	ITN008-DI-229	si	si	Dora Baltea - ARS DB_Ivrea	ASSICURARE MAGGIORE SPAZIO AI FIUMI - Potenziare la capacità di espansione e laminazione delle piene nelle aree di pertinenza fluviale	Critical	altro vedi Relazione 3A	NS	non disponibile
ITN008	ARS Distretto	non disponibile	si	01IR052/G3, 01IR025/G3, 01IR043/G3, 01IR059/G3, 01IR106/G3	Predisporre la progettazione per il finanziamento e l'attuazione degli interventi di completamento del sistema difensivo non ancora realizzati, in attuazione delle fasce B di progetto del PAI	M24	ITN008-DI-145	no	si	Dora Baltea - ARS DB_Ivrea	MIGLIORARE LA PERFORMANCE DEI SISTEMI DIFENSIVI ESISTENTI - Garantire un livello di sicurezza adeguato alle porzioni di tessuto residenziale e produttivo inondabili per l'evento di piena poco frequente (scenario M)	High	altro vedi Relazione 3A	NS	non disponibile
ITN008	ARS Distretto	non disponibile	no		Predisporre, comunicare ed attuare il programma di gestione della vegetazione ripariale del rio Ribes, per conseguire la scabrezza di progetto definita nel modello bidimensionale e migliorare la funzionalità ecologica e la qualità paesaggistica	M33	ITN008-DI-163	si	si	Dora Baltea - ARS DB_Ivrea	MIGLIORARE LA PERFORMANCE DEI SISTEMI DIFENSIVI ESISTENTI - Garantire una adeguata manutenzione degli alvei e dei sistemi difensivi	High	altro vedi Relazione 3A	NS	non disponibile
ITN008	ARS Distretto	non disponibile	si	01IR224/G1	Predisporre la progettazione per il finanziamento e l'attuazione degli interventi di difesa non ancora realizzati, in attuazione delle fasce B di progetto del PAI (stabilimento Sorin e campo pozzi dell'acquedotto del Monferato)	M24	ITN008-DI-142	no	si	Dora Baltea - ARS DB_Saluggia	MIGLIORARE LA PERFORMANCE DEI SISTEMI DIFENSIVI ESISTENTI - Garantire un livello di sicurezza adeguato agli insediamenti presenti	Very high	altro vedi Relazione 3A	NS	non disponibile
ITN008	ARS Distretto	non disponibile	si	02IR015/G1, 02IR029/G1, 02IR030/G1	Predisporre la progettazione per il finanziamento e l'attuazione degli interventi di completamento e adeguamento del sistema difensivo, in attuazione delle fasce B di progetto del PAI	M24	ITN008-DI-147	no	si	Dora Baltea - ARS DB_VdA	MIGLIORARE LA PERFORMANCE DEI SISTEMI DIFENSIVI ESISTENTI - Garantire un livello di sicurezza adeguato alle porzioni di tessuto residenziale e produttivo inondabili per l'evento di piena poco frequente (scenario M)	High	altro vedi Relazione 3A	NS	non disponibile

Elenco di interventi di carattere strutturale ricompresi nelle misure del PGRA - versione 07 luglio 2016

UOM	Area Omogena	Codice Regionale Misura	Inserimento in Rendis	Codice Rendis	Titolo Intervento	Tipologia di misura	Codice misura	Win win	Localizzazione	Ambito di effetto	Obiettivo	Priorità	Criterio individuato per attribuire la priorità	Attuazione	Riferimento programmazione
ITN008	ARS Distretto	non disponibile	no		Predisporre, comunicare ed attuare il programma di gestione della vegetazione ripariale dell'alveo finalizzata a garantire una adeguata capacità di deflusso o di espansione delle piene e migliorare la funzionalità ecologica e la qualità paesaggistica	M33	ITN008-DI-121	si	si	Dora Baltea - ARS DB_VdA	MIGLIORARE LA PERFORMANCE DEI SISTEMI DIFENSIVI ESISTENTI - Garantire una adeguata manutenzione degli alvei e dei sistemi difensivi	High	altro vedi Relazione 3A	NS	non disponibile
ITN008	ARS Distretto	non disponibile	no		Realizzare programmi di manutenzione dei sistemi difensivi esistenti per mantenere adeguate condizioni di officiosità idraulica	M35	ITN008-DI-138	no	si	Dora Baltea - ARS DB_Vda	MIGLIORARE LA PERFORMANCE DEI SISTEMI DIFENSIVI ESISTENTI - Garantire una adeguata manutenzione degli alvei e dei sistemi difensivi	High	altro vedi Relazione 3A	NS	non disponibile
ITN008	ARS Distretto	non disponibile	no		Predisporre la progettazione per il finanziamento e l'attuazione degli interventi di riqualificazione morfologica dei piani golennali nei tratti maggiormente pensili rispetto al piano campagna per riconnetterli all'alveo inciso	M24	ITN008-DI-236	si	si	Enza - ARS Enza	ASSICURARE MAGGIORE SPAZIO AI FIUMI - Aumentare la capacità di deflusso dell'alveo di piena nel tratto arginato	Critical	altro vedi Relazione 3A	NS	non disponibile
ITN008	ARS Distretto	non disponibile	no		Predisporre il Programma di gestione dei sedimenti per riequilibrare il bilancio solido, recuperare la capacità di espansione nelle aree perfluvali, migliorare la funzionalità ecologica e la qualità paesaggistica, in particolare a monte di San Polo	M24	ITN008-DI-224	si	si	Enza - ARS Enza	ASSICURARE MAGGIORE SPAZIO AI FIUMI - Ripristinare la funzionalità morfologica dell'alveo anche per potenziare la capacità di laminazione delle piene nelle aree di pertinenza fluviale	Critical	altro vedi Relazione 3A	NS	non disponibile
ITN008	ARS Distretto	non disponibile	si	08IR263/G1	Predisporre la progettazione per il finanziamento e l'attuazione degli interventi di adeguamento in quota e sagoma delle arginature a valle della cassa fino al fiume Po, rispetto alla piena TR 200 anni	M24	ITN008-DI-060	no	si	Enza - ARS Enza	MIGLIORARE LA PERFORMANCE DEI SISTEMI DIFENSIVI ESISTENTI - Adeguare strutturalmente e funzionalmente il sistema arginale difensivo	High	altro vedi Relazione 3A	NS	non disponibile
ITN008	ARS Distretto	non disponibile	no		Predisporre, comunicare ed attuare il programma di gestione della vegetazione ripariale dell'alveo finalizzata a garantire una adeguata capacità di deflusso del tratto arginato e migliorare la funzionalità ecologica e la qualità paesaggistica	M33	ITN008-DI-144	si	si	Enza - ARS Enza	MIGLIORARE LA PERFORMANCE DEI SISTEMI DIFENSIVI ESISTENTI - Garantire una adeguata manutenzione degli alvei e dei sistemi difensivi	High	altro vedi Relazione 3A	NS	non disponibile
ITN008	ARS Distretto	non disponibile	si	08IR281/G1, 08IR282/G1	Predisporre, comunicare ed attuare il programma di sorveglianza, manutenzione e adeguamento funzionale dei rilevati arginali e delle opere complementari (chiaviche, manufatti sollevamento, ecc.), organizzato per criticità	M35	ITN008-DI-111	no	si	Enza - ARS Enza	MIGLIORARE LA PERFORMANCE DEI SISTEMI DIFENSIVI ESISTENTI - Garantire una adeguata manutenzione degli alvei e dei sistemi difensivi	High	altro vedi Relazione 3A	NS	non disponibile
ITN008	ARS Distretto	non disponibile	no		Predisporre la progettazione per il finanziamento e l'attuazione dell'arretramento del tracciato del sistema arginale esistente sul Mella, laddove possibile anche in relazione all'uso del suolo in atto e previa valutazione costi/benefici	M24	ITN008-DI-212	si	si	Mella, Garza - ARS Brescia	ASSICURARE MAGGIORE SPAZIO AI FIUMI - Potenziare la capacità di espansione e laminazione delle piene nelle aree di pertinenza fluviale	Critical	altro vedi Relazione 3A	NS	non disponibile
ITN008	ARS Distretto	non disponibile	no		Predisporre la progettazione per il finanziamento e l'attuazione degli interventi di consolidamento e adeguamento in quota del sistema arginale del Mella, laddove planimetricamente coincidente con il limite di fascia B del PAI	M24	ITN008-DI-066	no	si	Mella, Garza - ARS Brescia	MIGLIORARE LA PERFORMANCE DEI SISTEMI DIFENSIVI ESISTENTI - Adeguare strutturalmente e funzionalmente i sistemi difensivi	High	altro vedi Relazione 3A	NS	non disponibile
ITN008	ARS Distretto	non disponibile	no		Predisporre la progettazione per il finanziamento e l'attuazione del completamento della riprofilatura dell'alveo del Mella mediante abbassamento di opere trasversali	M24	ITN008-DI-053	si	si	Mella, Garza - ARS Brescia	MIGLIORARE LA PERFORMANCE DEI SISTEMI DIFENSIVI ESISTENTI - Adeguare strutturalmente e funzionalmente i sistemi difensivi	High	altro vedi Relazione 3A	OGC	non disponibile
ITN008	ARS Distretto	non disponibile	si	BS170A/10-1	Realizzare gli interventi già programmati e finanziati riguardanti l'adeguamento dell'alveo del Garza a monte di Crocevia Nave e la manutenzione straordinaria della vasca sghiastrata dello scolmatore in Mella	M33	ITN008-DI-137	no	si	Mella, Garza - ARS Brescia	MIGLIORARE LA PERFORMANCE DEI SISTEMI DIFENSIVI ESISTENTI - Adeguare strutturalmente e funzionalmente i sistemi difensivi	Very high	altro vedi Relazione 3A	POG	non disponibile
ITN008	ARS Distretto	non disponibile	no		Predisporre la progettazione per il finanziamento e l'attuazione della laminazione locale delle piene degli affluenti diretti e indiretti del Garza a valle di Crocevia Nave	M24	ITN008-DI-150	si	si	Mella, Garza - ARS Brescia	MIGLIORARE LA PERFORMANCE DEI SISTEMI DIFENSIVI ESISTENTI - Completare il sistema di laminazione in relazione alla capacità di deflusso dei corsi d'acqua	High	altro vedi Relazione 3A	NS	non disponibile
ITN008	ARS Distretto	non disponibile	no		Ripristinare la piena capacità di deflusso dell'alveo del Garza e predisporre il piano di manutenzione ordinaria dello stesso	M33	ITN008-DI-115	si	si	Mella, Garza - ARS Brescia	MIGLIORARE LA PERFORMANCE DEI SISTEMI DIFENSIVI ESISTENTI - Garantire una adeguata manutenzione degli alvei e dei sistemi difensivi	Critical	altro vedi Relazione 3A	NS	non disponibile
ITN008	ARS Distretto	non disponibile	no		Ripristinare la piena funzionalità delle opere idrauliche relative allo scolmatore del Garza in Mella, mediante manutenzione straordinaria e predisporre il piano di manutenzione ordinaria delle stesse	M35	ITN008-DI-116	no	si	Mella, Garza - ARS Brescia	MIGLIORARE LA PERFORMANCE DEI SISTEMI DIFENSIVI ESISTENTI - Garantire una adeguata manutenzione degli alvei e dei sistemi difensivi	High	altro vedi Relazione 3A	NS	non disponibile
ITN008	ARS Distretto	non disponibile	no		Predisporre la progettazione per il finanziamento e l'attuazione degli interventi di adeguamento dell'impianto di sollevamento di Valdarò	M24	ITN008-DI-065	no	si	Mincio - ARS Mantova	MIGLIORARE LA PERFORMANCE DEI SISTEMI DIFENSIVI ESISTENTI - Adeguare strutturalmente e funzionalmente i sistemi difensivi	High	altro vedi Relazione 3A	NS	non disponibile
ITN008	ARS Distretto	non disponibile	no		Predisporre la progettazione per il finanziamento e l'attuazione degli interventi di nuova realizzazione di impianti idrovori (chiaviche, manufatti di sollevamento, ecc) in comuni vari	M24	ITN008-DI-096	no	si	Mincio - ARS Mantova	MIGLIORARE LA PERFORMANCE DEI SISTEMI DIFENSIVI ESISTENTI - Adeguare strutturalmente e funzionalmente i sistemi difensivi	Critical	altro vedi Relazione 3A	NS	non disponibile
ITN008	ARS Distretto	non disponibile	si	03IR176/G1	Verificare l'attualità e realizzabilità dello scolmatore di Nord - Ovest	M24	ITN008-DI-064	no	si	Mincio - ARS Mantova	MIGLIORARE LA PERFORMANCE DEI SISTEMI DIFENSIVI ESISTENTI - Adeguare strutturalmente e funzionalmente i sistemi difensivi	Critical	altro vedi Relazione 3A	NS	non disponibile
ITN008	ARS Distretto	non disponibile	no		Predisporre la progettazione per il finanziamento e l'attuazione degli interventi di adeguamento del reticolo di pianura scolante nel Mincio, per ridurre gli apporti durante gli eventi di piena	M24	ITN008-DI-149	no	si	Mincio - ARS Mantova	MIGLIORARE LA PERFORMANCE DEI SISTEMI DIFENSIVI ESISTENTI - Completare il sistema di laminazione in relazione alla capacità di deflusso dei corsi d'acqua	Critical	altro vedi Relazione 3A	NS	non disponibile
ITN008	ARS Distretto	non disponibile	si	03IR089/G1	Eseguire il consolidamento e la manutenzione straordinaria dei partori di Pozzolo e Casale, del Vasarone, dei dispositivi del nodo di Formigosa e del manufatto del Trevenzolo sul canale Fissero Tartaro Canal-Bianco	M35	ITN008-DI-164	no	si	Mincio - ARS Mantova	MIGLIORARE LA PERFORMANCE DEI SISTEMI DIFENSIVI ESISTENTI - Garantire una adeguata manutenzione degli alvei e dei sistemi difensivi	High	altro vedi Relazione 3A	OGC	non disponibile
ITN008	ARS Distretto	non disponibile	si	03IR056/G1	Predisporre, comunicare ed attuare il programma di manutenzione delle opere di difesa	M24	ITN008-DI-095	no	si	Mincio - ARS Mantova	MIGLIORARE LA PERFORMANCE DEI SISTEMI DIFENSIVI ESISTENTI - Garantire una adeguata manutenzione degli alvei e dei sistemi difensivi	High	altro vedi Relazione 3A	OGC	non disponibile
ITN008	ARS Distretto	non disponibile	no		Sviluppare il programma di ammodernamento generale dei dispositivi di controllo e regolazione dei deflussi del fiume Mincio ed individuarne le fonti di finanziamento	M24	ITN008-DI-124	no	si	Mincio - ARS Mantova	MIGLIORARE LA PERFORMANCE DEI SISTEMI DIFENSIVI ESISTENTI - Garantire una adeguata manutenzione degli alvei e dei sistemi difensivi	High	altro vedi Relazione 3A	NS	non disponibile
ITN008	ARS Distretto	non disponibile	no		Predisporre il Programma di gestione dei sedimenti	M24	ITN008-DI-226	si	si	Oglio Soprallacuale - ARS Valcamonica	ASSICURARE MAGGIOR SPAZIO AI FIUMI - Ripristinare la funzionalità morfologica dell'alveo compatibilmente con le esigenze di sicurezza delle opere strategiche per la difesa dei centri abitati	High	altro vedi Relazione 3A	OGC	non disponibile
ITN008	ARS Distretto	non disponibile	no		Predisporre la progettazione per il finanziamento e l'attuazione degli interventi di difesa dei centri abitati maggiormente a rischio per scenari di alluvione frequenti e poco frequenti	M24	ITN008-DI-080	si	si	Oglio Soprallacuale - ARS Valcamonica	MIGLIORARE LA PERFORMANCE DEI SISTEMI DIFENSIVI ESISTENTI - Garantire un livello di sicurezza adeguato alle porzioni di tessuto residenziale e produttivo inondabili per l'evento di piena poco frequente (scenario M)	High	altro vedi Relazione 3A	OGC	non disponibile
ITN008	ARS Distretto	non disponibile	no		Realizzare gli interventi già programmati e finanziati per la difesa degli insediamenti residenziali e produttivi nei Comuni di Cividate Camuno, Esine e Piancogno	M33	ITN008-DI-107	no	si	Oglio Soprallacuale - ARS Valcamonica	MIGLIORARE LA PERFORMANCE DEI SISTEMI DIFENSIVI ESISTENTI - Garantire un livello di sicurezza adeguato alle porzioni di tessuto residenziale e produttivo inondabili per l'evento di piena poco frequente (scenario M)	High	altro vedi Relazione 3A	POG	non disponibile
ITN008	ARS Distretto	non disponibile	si	03IR(068,113,116)G1	Predisporre la progettazione per il finanziamento e l'attuazione degli interventi di sistemazione idraulica sugli affluenti principali del fiume Oglio (Studio CM Valcamonica 2009 - 2015)	M24	ITN008-DI-079	si	si	Oglio Soprallacuale - ARS Valcamonica	MIGLIORARE LA PERFORMANCE DEI SISTEMI DIFENSIVI ESISTENTI - Garantire un livello di sicurezza adeguato lungo gli affluenti principali del fiume Oglio	High	altro vedi Relazione 3A	OGC	non disponibile
ITN008	ARS Distretto	non disponibile	si	03IR093/G1	Completare gli interventi già programmati e finanziati per la sistemazione del tratto terminale del torrente Rabbia in corrispondenza della confluenza nel fiume Oglio	M33	ITN008-DI-086	no	si	Oglio Soprallacuale - ARS Valcamonica	MIGLIORARE LA PERFORMANCE DEI SISTEMI DIFENSIVI ESISTENTI - Garantire una adeguata manutenzione degli alvei e dei sistemi difensivi	High	altro vedi Relazione 3A	OGC	non disponibile
ITN008	ARS Distretto	non disponibile	no		Predisporre, comunicare ed attuare il programma di gestione della vegetazione ripariale dell'alveo finalizzata a garantire una adeguata capacità di deflusso o di espansione delle piene e migliorare la funzionalità ecologica e la qualità paesaggistica	M33	ITN008-DI-087	si	si	Oglio Soprallacuale - ARS Valcamonica	MIGLIORARE LA PERFORMANCE DEI SISTEMI DIFENSIVI ESISTENTI - Garantire una adeguata manutenzione degli alvei e dei sistemi difensivi	High	altro vedi Relazione 3A	OGC	non disponibile
ITN008	ARS Distretto	non disponibile	no		Predisporre, comunicare ed attuare il programma di manutenzione delle opere di difesa	M35	ITN008-DI-253	no	si	Oglio Soprallacuale - ARS Valcamonica	MIGLIORARE LA PERFORMANCE DEI SISTEMI DIFENSIVI ESISTENTI - Garantire una adeguata manutenzione degli alvei e dei sistemi difensivi	High	altro vedi Relazione 3A	OGC	non disponibile
ITN008	ARS Distretto	non disponibile	no		Predisporre la progettazione per il finanziamento e l'attuazione degli interventi di riqualificazione morfologica dei piani golennali nei tratti maggiormente pensili rispetto al piano di campagna per riconnetterli all'alveo inciso	M24	ITN008-DI-230	si	si	Panaro - ARS Panaro	ASSICURARE MAGGIORE SPAZIO AI FIUMI - Aumentare la capacità di deflusso dell'alveo di piena nel tratto arginato	Critical	altro vedi Relazione 3A	NS	non disponibile
ITN008	ARS Distretto	non disponibile	si	08IR070/G1, 08IR306/G1	Predisporre la progettazione per il finanziamento e l'attuazione degli interventi di adeguamento in quota e sagoma delle arginature a valle della cassa fino al fiume Po, rispetto alla piena TR 200 anni del Piano Laminazione	M24	ITN008-DI-068	no	si	Panaro - ARS Panaro	MIGLIORARE LA PERFORMANCE DEI SISTEMI DIFENSIVI ESISTENTI - Adeguare strutturalmente e funzionalmente il sistema arginale difensivo	High	altro vedi Relazione 3A	NS	non disponibile
ITN008	ARS Distretto	non disponibile	no		Predisporre, comunicare ed attuare il programma di gestione della vegetazione ripariale dell'alveo finalizzata a garantire una adeguata capacità di deflusso del tratto arginato e migliorare la funzionalità ecologica e la qualità paesaggistica	M33	ITN008-DI-122	si	si	Panaro - ARS Panaro	MIGLIORARE LA PERFORMANCE DEI SISTEMI DIFENSIVI ESISTENTI - Garantire una adeguata manutenzione degli alvei e dei sistemi difensivi	High	altro vedi Relazione 3A	NS	non disponibile
ITN008	ARS Distretto	non disponibile	si	08IR210/G1, 08IR268/G1, MO012C/10	Predisporre, comunicare ed attuare il programma di sorveglianza, manutenzione e adeguamento funzionale dei rilevati arginali e delle opere complementari (chiaviche, manufatti sollevamento, ecc.), organizzato per criticità	M35	ITN008-DI-119	no	si	Panaro - ARS Panaro	MIGLIORARE LA PERFORMANCE DEI SISTEMI DIFENSIVI ESISTENTI - Garantire una adeguata manutenzione degli alvei e dei sistemi difensivi	High	altro vedi Relazione 3A	NS	non disponibile
ITN008	ARS Distretto	non disponibile	si	MO010C/10, MO011C/10	Realizzare gli interventi già programmati e finanziati per completare e potenziare il sistema difensivo del reticolo secondario di Modena (Sud: Diversivo Martiniana e torrente Grizzaga, Nord: Canale Naviglio e rete di drenaggio urbana e rurale)	M33	ITN008-DI-126	no	si	Panaro - ARS Panaro	MIGLIORARE LA PERFORMANCE DEI SISTEMI DIFENSIVI ESISTENTI - Migliorare la protezione idraulica della città di Modena rispetto al reticolo secondario	High	altro vedi Relazione 3A	POG	non disponibile

Elenco di interventi di carattere strutturale ricompresi nelle misure del PGRA - versione 07 luglio 2016

UOM	Area Omogena	Codice Regionale Misura	Inserimento in Rendis	Codice Rendis	Titolo Intervento	Tipologia di misura	Codice misura	Win win	Localizzazione	Ambito di effetto	Obiettivo	Priorità	Criterio individuato per attribuire la priorità	Attuazione	Riferimento programmazione
ITN008	ARS Distretto	non disponibile	no		Completare la progettazione per il finanziamento e l'attuazione degli interventi di adeguamento della capacità di deflusso dell'alveo nel tratto a valle di Colomo	M24	ITN008-DI-231	no	si	Parma, Baganza - ARS Parma-Baganza	ASSICURARE MAGGIORE SPAZIO AI FIUMI - Aumentare la capacità di deflusso dell'alveo di piena nel tratto arginato	Very high	altro vedi Relazione 3A	NS	non disponibile
ITN008	ARS Distretto	non disponibile	no		Predisporre la progettazione per il finanziamento e l'attuazione degli interventi di riqualificazione morfologica dei piani golenali nei tratti maggiormente pensili rispetto al piano di campagna per riconnetterli all'alveo inciso	M24	ITN008-DI-234	si	si	Parma, Baganza - ARS Parma-Baganza	ASSICURARE MAGGIORE SPAZIO AI FIUMI - Aumentare la capacità di deflusso dell'alveo di piena nel tratto arginato	Critical	altro vedi Relazione 3A	NS	non disponibile
ITN008	ARS Distretto	non disponibile	no		Predisporre il Programma di gestione dei sedimenti sulle aste di Parma e Baganza per riequilibrare il bilancio solido, recuperare la capacità di espansione nelle aree perfluviali, migliorare la funzionalità ecologica e la qualità paesaggistica	M24	ITN008-DI-238	si	si	Parma, Baganza - ARS Parma-Baganza	ASSICURARE MAGGIORE SPAZIO AI FIUMI - Ripristinare la funzionalità morfologica dell'alveo anche per potenziare la capacità di laminazione delle piene nelle aree di pertinenza fluviale	High	altro vedi Relazione 3A	NS	non disponibile
ITN008	ARS Distretto	non disponibile	no		Realizzare gli interventi di potenziamento della capacità di laminazione delle acque di pioggia nelle aree urbane e di miglioramento della capacità di convogliamento del reticolo di drenaggio	M34	ITN008-DI-241	no	si	Parma, Baganza - ARS Parma-Baganza	DIFESA DELLE CITTÀ E DELLE AREE METROPOLITANE - Ridurre la pericolosità all'interno dei centri abitati	High	altro vedi Relazione 3A	POG	non disponibile
ITN008	ARS Distretto	non disponibile	no		Predisporre la progettazione per il finanziamento e l'attuazione degli interventi di adeguamento in quota e sagoma delle arginature a valle della cassa fino al fiume Po, rispetto alla piena TR 200 anni	M24	ITN008-DI-061	no	si	Parma, Baganza - ARS Parma-Baganza	MIGLIORARE LA PERFORMANCE DEI SISTEMI DIFENSIVI ESISTENTI - Adeguare strutturalmente e funzionalmente il sistema arginale difensivo	High	altro vedi Relazione 3A	NS	non disponibile
ITN008	ARS Distretto	non disponibile	si	08IR026/G3, PR015A/10-1, PR015A/10-2, PR015A/10-3	Completare la progettazione per il finanziamento e l'attuazione della cassa di espansione del torrente Baganza per ottenere nel tratto arginato e a Colomo portate compatibili	M24	ITN008-DI-133	no	si	Parma, Baganza - ARS Parma-Baganza	MIGLIORARE LA PERFORMANCE DEI SISTEMI DIFENSIVI ESISTENTI - Completare il sistema di laminazione in relazione alla capacità di deflusso del tratto arginato	Very high	altro vedi Relazione 3A	OGC	non disponibile
ITN008	ARS Distretto	non disponibile	no		Predisporre, comunicare ed attuare il programma di gestione della vegetazione ripariale dell'alveo finalizzata a garantire una adeguata capacità di deflusso del tratto arginato e migliorare la funzionalità ecologica e la qualità paesaggistica	M33	ITN008-DI-156	si	si	Parma, Baganza - ARS Parma-Baganza	MIGLIORARE LA PERFORMANCE DEI SISTEMI DIFENSIVI ESISTENTI - Garantire una adeguata manutenzione degli alvei e dei sistemi difensivi	High	altro vedi Relazione 3A	NS	non disponibile
ITN008	ARS Distretto	non disponibile	si	08IR185/G1, 08IR280/G1, 08IR282/G1	Predisporre, comunicare ed attuare il programma di sorveglianza, manutenzione e adeguamento funzionale dei rilevati arginali e delle opere complementari (chiaviche, manufatti sollevamento, ecc.), organizzato per criticità	M35	ITN008-DI-117	no	si	Parma, Baganza - ARS Parma-Baganza	MIGLIORARE LA PERFORMANCE DEI SISTEMI DIFENSIVI ESISTENTI - Garantire una adeguata manutenzione degli alvei e dei sistemi difensivi	High	altro vedi Relazione 3A	NS	non disponibile
ITN008	ARS Distretto	non disponibile	si	AB21R001/G2	Predisporre la progettazione, con caratteristiche di infrastruttura verde, per il finanziamento e l'attuazione dell'intervento di laminazione controllata in sinistra Po a valle del ponte di Crescentino	M24	ITN008-DI-222	no	si	Po - ARS Po	ASSICURARE MAGGIORE SPAZIO AI FIUMI - Potenziare la capacità di laminazione delle piene nelle aree di pertinenza fluviale	Very high	altro vedi Relazione 3A	OGC	non disponibile
ITN008	ARS Distretto	non disponibile	no		Predisporre la progettazione per il finanziamento e l'attuazione degli interventi di gestione dei sedimenti del Programma Operativo della Regione Piemonte e dei suoi eventuali aggiornamenti conseguenti all'individuazione di ulteriori priorità	M24	ITN008-DI-232	si	si	Po - ARS Po	ASSICURARE MAGGIORE SPAZIO AI FIUMI - Ripristinare la funzionalità morfologica dell'alveo	High	altro vedi Relazione 3A	OGC	non disponibile
ITN008	ARS Distretto	non disponibile	si	08IR286/G1	Predisporre Programmi Operativi di gestione sedimenti, con priorità per l'adeguamento dei pennelli di navigazione e la riattivazione dei processi fluviali, e predisporre la progettazione per il finanziamento e l'attuazione degli interventi prioritari	M24	ITN008-DI-237	si	si	Po - ARS Po	ASSICURARE MAGGIORE SPAZIO AI FIUMI - Ripristinare la funzionalità morfologica dell'alveo	High	altro vedi Relazione 3A	NS	non disponibile
ITN008	ARS Distretto	non disponibile	no		Raccogliere, omogeneizzare ed aggiornare le conoscenze topografiche, morfologiche ed idrauliche propedeutiche alla predisposizione del Programma di gestione dei sedimenti sul delta del Po	M24	ITN008-DI-034	no	si	Po - ARS Po	MIGLIORARE LA CONOSCENZA DEL RISCHIO - Migliorare la conoscenza delle dinamiche di trasporto solido lungo i rami del delta	Critical	altro vedi Relazione 3A	NS	non disponibile
ITN008	ARS Distretto	non disponibile	no		Predisporre la progettazione per il finanziamento e l'attuazione degli interventi di completamento del sistema difensivo in corrispondenza degli abitati di Sannazzaro de' Burgondi e Pieve del Cairo	M24	ITN008-DI-062	no	si	Po - ARS Po	MIGLIORARE LA PERFORMANCE DEI SISTEMI DIFENSIVI ESISTENTI - Adeguare strutturalmente e funzionalmente il sistema arginale difensivo	High	altro vedi Relazione 3A	NS	non disponibile
ITN008	ARS Distretto	non disponibile	si	03IR006, 049, 050, 051, 057, 060, 200, 203/G1	Predisporre la progettazione per il finanziamento e l'attuazione degli interventi di nuova realizzazione di impianti idrovori (chiaviche, manufatti di sollevamento, ecc) in comuni vari della Regione Lombardia	M24	ITN008-DI-105	no	si	Po - ARS Po	MIGLIORARE LA PERFORMANCE DEI SISTEMI DIFENSIVI ESISTENTI - Adeguare strutturalmente e funzionalmente il sistema arginale difensivo	Critical	altro vedi Relazione 3A	NS	non disponibile
ITN008	ARS Distretto	non disponibile	si	03IR017, 019, 183, 187, 190, 198, 201, 209, 212, 214/G1, 05IR008/G1, 05IR009/G1	Predisporre la progettazione per il finanziamento e l'attuazione degli interventi già programmati ma non ancora finanziati di adeguamento in quota delle arginature maestre rispetto al profilo SIMPO 82 (Direttiva Magistrato per il Po 1998)	M24	ITN008-DI-106	no	si	Po - ARS Po	MIGLIORARE LA PERFORMANCE DEI SISTEMI DIFENSIVI ESISTENTI - Adeguare strutturalmente e funzionalmente il sistema arginale difensivo	Critical	altro vedi Relazione 3A	NS	non disponibile
ITN008	ARS Distretto	non disponibile	no		Realizzare gli interventi già programmati e finanziati di completamento delle arginature in corrispondenza degli abitati di Arena Po, Port'Albera e San Cipriano Po	M33	ITN008-DI-056	no	si	Po - ARS Po	MIGLIORARE LA PERFORMANCE DEI SISTEMI DIFENSIVI ESISTENTI - Adeguare strutturalmente e funzionalmente il sistema arginale difensivo	Very high	altro vedi Relazione 3A	OGC	non disponibile
ITN008	ARS Distretto	non disponibile	si	01IR302/G1, 01IR253/G1, 01IR339/G1, 01IR094/G3	Realizzare gli interventi già programmati e finanziati di rifunzionalizzazione e adeguamento locale delle arginature del Po da foce Dora Baltea a foce Tanaro, previsti nella Variante al PAI del 2010 (completamento della fase 1 in fascia B).	M33	ITN008-DI-045	no	si	Po - ARS Po	MIGLIORARE LA PERFORMANCE DEI SISTEMI DIFENSIVI ESISTENTI - Adeguare strutturalmente e funzionalmente il sistema arginale difensivo	High	altro vedi Relazione 3A	POG	non disponibile
ITN008	ARS Distretto	non disponibile	no		Realizzare, a valle di confluenza Tanaro, gli interventi già programmati e finanziati di adeguamento in quota delle arginature maestre rispetto al profilo SIMPO 82 (Direttiva Magistrato per il Po 1998)	M33	ITN008-DI-054	no	si	Po - ARS Po	MIGLIORARE LA PERFORMANCE DEI SISTEMI DIFENSIVI ESISTENTI - Adeguare strutturalmente e funzionalmente il sistema arginale difensivo	Very high	altro vedi Relazione 3A	OGC	non disponibile
ITN008	ARS Distretto	non disponibile	si	08IR104/G1, 08IR194/G1, 08IR200/G1, 08IR233/G1, 03IR052/G1, 03IR053/G1, 03IR054/G1, 03IR028/G1, 03IR031/G1, 03IR032/G1, 03IR058/G1, 03IR090/G1, 03IR208/G1, 03IR188/G1, 03IR204/G1	Predisporre, comunicare ed attuare il programma di sorveglianza, manutenzione e adeguamento funzionale dei rilevati arginali e delle opere complementari (chiaviche, manufatti sollevamento, ecc.), organizzato per criticità	M35	ITN008-DI-146	no	si	Po - ARS Po	MIGLIORARE LA PERFORMANCE DEI SISTEMI DIFENSIVI ESISTENTI - Garantire una adeguata manutenzione degli alvei e dei sistemi difensivi	High	altro vedi Relazione 3A	NS	non disponibile
ITN008	ARS Distretto	non disponibile	si	01IR145/G1	Predisporre la progettazione per il finanziamento e l'attuazione dell'intervento di adeguamento dei rilevati di accesso al ponte sul fiume Po nei Comuni di Trino e Camino	M24	ITN008-DI-072	no	si	Po - ARS Po	MIGLIORARE LA PERFORMANCE DEI SISTEMI DIFENSIVI ESISTENTI - Migliorare la capacità di deflusso delle piene e diminuire il rigurgito provocato dai rilevati di accesso al ponte	High	altro vedi Relazione 3A	OGC	non disponibile
ITN008	ARS Distretto	non disponibile	si	01IR137/G3	Predisporre la progettazione per il finanziamento e l'attuazione, con caratteristiche di infrastruttura verde, dell'intervento di laminazione controllata sul torrente Pellice a monte di confluenza Po	M24	ITN008-DI-240	no	si	Po, Dora Riparia, Stura di Lanzo, Sangone, Chisola - ARS Torino	ASSICURARE MAGGIORE SPAZIO AI FIUMI - Potenziare la capacità di laminazione delle piene nelle aree di pertinenza fluviale	High	altro vedi Relazione 3A	OGC	non disponibile
ITN008	ARS Distretto	non disponibile	no		Predisporre il Programma di gestione dei sedimenti, sul torrente Stura di Lanzo, per riequilibrare il bilancio solido, recuperare la capacità di espansione nelle aree perfluviali, migliorare la funzionalità ecologica e la qualità paesaggistica	M24	ITN008-DI-239	si	si	Po, Dora Riparia, Stura di Lanzo, Sangone, Chisola - ARS Torino	ASSICURARE MAGGIORE SPAZIO AI FIUMI - Ripristinare la funzionalità morfologica dell'alveo anche per potenziare la capacità di laminazione delle piene nelle aree di pertinenza fluviale	High	altro vedi Relazione 3A	NS	non disponibile
ITN008	ARS Distretto	non disponibile	si	01IR031/G3, 01IR032/G3, 01IR110/G3, 01IR138/G3, 01IR143/G3, 01IR145/G3, 01IR060/G3, 01IR048/G3, 01IR093/G3	Predisporre la progettazione per il finanziamento e l'attuazione degli interventi di completamento del sistema difensivo (fasce Bpr del PAI) sul fiume Po e sul Sangone a Moncalieri, Nichelino e Torino (primo tratto di monte)	M24	ITN008-DI-141	no	si	Po, Dora Riparia, Stura di Lanzo, Sangone, Chisola - ARS Torino	MIGLIORARE LA PERFORMANCE DEI SISTEMI DIFENSIVI ESISTENTI - Garantire un livello di sicurezza adeguato alle porzioni di tessuto residenziale e produttivo inondabili per l'evento di piena poco frequente (scenario M)	Very high	altro vedi Relazione 3A	OGC	non disponibile
ITN008	ARS Distretto	non disponibile	si	01IR079/G3	Predisporre, comunicare ed attuare il programma di manutenzione del reticolo idrografico minore del settore collinare della città di Torino	M35	ITN008-DI-167	no	si	Po, Dora Riparia, Stura di Lanzo, Sangone, Chisola - ARS Torino	MIGLIORARE LA PERFORMANCE DEI SISTEMI DIFENSIVI ESISTENTI - Garantire una adeguata funzionalità del reticolo idrografico minore	High	altro vedi Relazione 3A	NS	non disponibile
ITN008	ARS Distretto	non disponibile	si	01IR010/G3	Predisporre la progettazione per il finanziamento e l'attuazione degli interventi di laminazione delle piene sul fiume Dora Riparia a monte di Torino	M24	ITN008-DI-128	no	si	Po, Dora Riparia, Stura di Lanzo, Sangone, Chisola - ARS Torino	MIGLIORARE LA PERFORMANCE DEI SISTEMI DIFENSIVI ESISTENTI - Ridurre le portate di piena nella città di Torino	Very high	altro vedi Relazione 3A	OGC	non disponibile
ITN008	ARS Distretto	non disponibile	no		Realizzare gli interventi diffusi di laminazione e fitodepurazione delle acque di drenaggio urbano su Seveso, Olona e Lambro, mediante opere di volarizzazione e di riqualificazione naturalistica e paesaggistica, previsti nei Contratti di fiume	M33	ITN008-DI-249	si	si	Reticolo Nord Milano - ARS Milano	DIFESA DELLE CITTÀ E DELLE AREE METROPOLITANE - Riduzione della pericolosità mediante interventi di laminazione e di fitodepurazione delle acque di drenaggio urbano	High	altro vedi Relazione 3A	OGC	non disponibile
ITN008	ARS Distretto	non disponibile	si	03IR124/G1, 03IR007/G4	Realizzare gli interventi di riqualificazione idraulica e ambientale del Fiume Lambro in comune di Milano (Linate - Ponte Lambro) per il miglioramento della capacità di deflusso	M33	ITN008-DI-074	si	si	Reticolo Nord Milano - ARS Milano	MIGLIORARE LA PERFORMANCE DEI SISTEMI DIFENSIVI ESISTENTI - Adeguare strutturalmente e funzionalmente le opere di difesa passiva e le sezioni di deflusso	High	altro vedi Relazione 3A	OGC	non disponibile
ITN008	ARS Distretto	non disponibile	si	03IR145/G1	Realizzare gli interventi di sistemazione idraulica dell'intersezione tra il fiume Lambro e il Naviglio della Martesana (NODO DI CASCINA GOBBA) in Comune di Milano	M33	ITN008-DI-078	no	si	Reticolo Nord Milano - ARS Milano	MIGLIORARE LA PERFORMANCE DEI SISTEMI DIFENSIVI ESISTENTI - Adeguare strutturalmente e funzionalmente le opere di difesa passiva e le sezioni di deflusso	High	altro vedi Relazione 3A	POG	non disponibile
ITN008	ARS Distretto	non disponibile	si	03IR118/G1	Predisporre la progettazione per il finanziamento e l'attuazione degli interventi di sistemazione e ripristini arginature ed eliminazione traverse sul f. Lambro	M24	ITN008-DI-104	si	si	Reticolo Nord Milano - ARS Milano	MIGLIORARE LA PERFORMANCE DEI SISTEMI DIFENSIVI ESISTENTI - Adeguare strutturalmente e funzionalmente le opere di difesa passiva e le sezioni di deflusso	High	altro vedi Relazione 3A	NS	non disponibile
ITN008	ARS Distretto	non disponibile	si	MI088B/10-1	Realizzare gli interventi già programmati e finanziati relativi al Canale Scolmatore di Nord - Ovest, riguardanti l'adeguamento del tratto di CSNO tra Senago e Settimo Milanese	M33	ITN008-DI-051	no	si	Reticolo Nord Milano - ARS Milano	MIGLIORARE LA PERFORMANCE DEI SISTEMI DIFENSIVI ESISTENTI - Adeguare strutturalmente e funzionalmente le opere di difesa passiva e le sezioni di deflusso	Very high	altro vedi Relazione 3A	OGC	non disponibile
ITN008	ARS Distretto	non disponibile	si	MI083A/10-1	Realizzare gli interventi già programmati e finanziati riguardanti il completamento delle arginature del fiume Lambro a Cologno Monzese e migliorare la capacità di deflusso dei tratti più critici	M33	ITN008-DI-050	no	si	Reticolo Nord Milano - ARS Milano	MIGLIORARE LA PERFORMANCE DEI SISTEMI DIFENSIVI ESISTENTI - Adeguare strutturalmente e funzionalmente le opere di difesa passiva e le sezioni di deflusso	Very high	altro vedi Relazione 3A	POG	non disponibile
ITN008	ARS Distretto	non disponibile	no		Realizzare gli interventi già programmati e finanziati riguardanti l'adeguamento del Deviatore Olona	M33	ITN008-DI-048	no	si	Reticolo Nord Milano - ARS Milano	MIGLIORARE LA PERFORMANCE DEI SISTEMI DIFENSIVI ESISTENTI - Adeguare strutturalmente e funzionalmente le opere di difesa passiva e le sezioni di deflusso	Very high	altro vedi Relazione 3A	POG	non disponibile

Elenco di interventi di carattere strutturale ricompresi nelle misure del PGRA - versione 07 luglio 2016

UOM	Area Omogena	Codice Regionale Misura	Inserimento in Rendis	Codice Rendis	Titolo Intervento	Tipologia di misura	Codice misura	Win win	Localizzazione	Ambito di effetto	Obiettivo	Priorità	Criterio individuato per attribuire la priorità	Attuazione	Riferimento programmazione
ITN008	ARS Distretto	non disponibile	no		Realizzare gli interventi già programmati e finanziati riguardanti l'adeguamento della capacità di deflusso del fiume Lambro e del Lambretto nel centro abitato di Monza	M33	ITN008-DI-044	no	si	Reticolo Nord Milano - ARS Milano	MIGLIORARE LA PERFORMANCE DEI SISTEMI DIFENSIVI ESISTENTI - Adeguare strutturalmente e funzionalmente le opere di difesa passiva e le sezioni di deflusso	High	altro vedi Relazione 3A	POG	non disponibile
ITN008	ARS Distretto	non disponibile	si	MI087B/10-1	Completare la progettazione ed avviare i lavori di realizzazione della vasca di laminazione di Senago sul CSNO, con una destinazione naturalistica e multifunzionale	M32	ITN008-DI-139	si	si	Reticolo Nord Milano - ARS Milano	MIGLIORARE LA PERFORMANCE DEI SISTEMI DIFENSIVI ESISTENTI - Completare il sistema di laminazione in relazione alla capacità di deflusso dei corsi d'acqua	Very high	altro vedi Relazione 3A	POG	non disponibile
ITN008	ARS Distretto	non disponibile	si	03IR005/G4	Completare la progettazione per il finanziamento e l'attuazione degli interventi di potenziamento della naturale capacità di laminazione delle aree golenali del T. Seveso, nei comuni di Cantù, Cairimate e Vertemate con Minoprio	M24	ITN008-DI-136	si	si	Reticolo Nord Milano - ARS Milano	MIGLIORARE LA PERFORMANCE DEI SISTEMI DIFENSIVI ESISTENTI - Completare il sistema di laminazione in relazione alla capacità di deflusso dei corsi d'acqua	Very high	altro vedi Relazione 3A	POG	non disponibile
ITN008	ARS Distretto	non disponibile	si	03IR164/G1, VA173C/10-1	Completare la progettazione per il finanziamento e l'attuazione delle aree di laminazione del torrente Bozzente ad Origgio e Uboldo	M24	ITN008-DI-154	si	si	Reticolo Nord Milano - ARS Milano	MIGLIORARE LA PERFORMANCE DEI SISTEMI DIFENSIVI ESISTENTI - Completare il sistema di laminazione in relazione alla capacità di deflusso dei corsi d'acqua	High	altro vedi Relazione 3A	POG	non disponibile
ITN008	ARS Distretto	non disponibile	si	03IR(002,003,004)/G4	Completare la progettazione per il finanziamento e l'attuazione delle vasche di laminazione del T. Seveso a Paderno Dugnano, Varedo e Lentate, a monte della presa del CSNO, con una destinazione naturalistica e multifunzionale	M24	ITN008-DI-046	si	si	Reticolo Nord Milano - ARS Milano	MIGLIORARE LA PERFORMANCE DEI SISTEMI DIFENSIVI ESISTENTI - Completare il sistema di laminazione in relazione alla capacità di deflusso dei corsi d'acqua	Very high	altro vedi Relazione 3A	POG	non disponibile
ITN008	ARS Distretto	non disponibile	si	03IR006/G3	Completare la progettazione per il finanziamento e l'attuazione delle vasche di laminazione del torrente Seveso nel Parco Nord Milano, a valle della presa del CSNO	M24	ITN008-DI-090	si	si	Reticolo Nord Milano - ARS Milano	MIGLIORARE LA PERFORMANCE DEI SISTEMI DIFENSIVI ESISTENTI - Completare il sistema di laminazione in relazione alla capacità di deflusso dei corsi d'acqua	Very high	altro vedi Relazione 3A	POG	non disponibile
ITN008	ARS Distretto	non disponibile	si	03IR233/G1	Predisporre la progettazione per il finanziamento e l'attuazione dell'area di esondazione controllata del T. Bozzente in corrispondenza della Frazione Biringhella di Rho	M24	ITN008-DI-103	si	si	Reticolo Nord Milano - ARS Milano	MIGLIORARE LA PERFORMANCE DEI SISTEMI DIFENSIVI ESISTENTI - Completare il sistema di laminazione in relazione alla capacità di deflusso dei corsi d'acqua	High	altro vedi Relazione 3A	NS	non disponibile
ITN008	ARS Distretto	non disponibile	si	03IR166/G1	Predisporre la progettazione per il finanziamento e l'attuazione dell'area di esondazione controllata della Bevera di Renate in comune di Briosco	M24	ITN008-DI-148	si	si	Reticolo Nord Milano - ARS Milano	MIGLIORARE LA PERFORMANCE DEI SISTEMI DIFENSIVI ESISTENTI - Completare il sistema di laminazione in relazione alla capacità di deflusso dei corsi d'acqua	Very high	altro vedi Relazione 3A	NS	non disponibile
ITN008	ARS Distretto	non disponibile	si	03IR097/G1	Realizzare aree di esondazione controllata per la laminazione di parte dei volumi di piena del Rio Brovada per alleggerire il tratto di confluenza in Lambro presso l'abitato di Ponte di Triuggio soggetto a frequenti esondazioni	M32	ITN008-DI-101	no	si	Reticolo Nord Milano - ARS Milano	MIGLIORARE LA PERFORMANCE DEI SISTEMI DIFENSIVI ESISTENTI - Completare il sistema di laminazione in relazione alla capacità di deflusso dei corsi d'acqua	Very high	altro vedi Relazione 3A	NS	non disponibile
ITN008	ARS Distretto	non disponibile	si	03IR004/G1, LC064B/10-1	Realizzare gli interventi già programmati e finanziati relativi al fiume Lambro riguardanti la vasca di laminazione della Bevera di Molteno nella miniera di Brenno in Comune di Costa Masnaga con una destinazione naturalistica e multifunzionale	M32	ITN008-DI-151	si	si	Reticolo Nord Milano - ARS Milano	MIGLIORARE LA PERFORMANCE DEI SISTEMI DIFENSIVI ESISTENTI - Completare il sistema di laminazione in relazione alla capacità di deflusso dei corsi d'acqua	Very high	altro vedi Relazione 3A	POG	non disponibile
ITN008	ARS Distretto	non disponibile	si	CO051B/10-1	Realizzare gli interventi già programmati e finanziati relativi al fiume Lambro riguardanti le opere di sistemazione idraulica e regolazione del cavo Diotti Merone, emissario artificiale del lago di Pusiano	M33	ITN008-DI-152	no	si	Reticolo Nord Milano - ARS Milano	MIGLIORARE LA PERFORMANCE DEI SISTEMI DIFENSIVI ESISTENTI - Completare il sistema di laminazione in relazione alla capacità di deflusso dei corsi d'acqua	Very high	altro vedi Relazione 3A	OGC	non disponibile
ITN008	ARS Distretto	non disponibile	si	03IR(134,225)/G1,MI086B/10-1	Realizzare gli interventi già programmati e finanziati del 1 lotto dell'area di laminazione del fiume Olona a San Vittore Olona, Legnano, Canegrate e Parabiago ed individuare le fonti di finanziamento per il completamento dell'opera stessa	M32	ITN008-DI-153	si	si	Reticolo Nord Milano - ARS Milano	MIGLIORARE LA PERFORMANCE DEI SISTEMI DIFENSIVI ESISTENTI - Completare il sistema di laminazione in relazione alla capacità di deflusso dei corsi d'acqua	Very high	altro vedi Relazione 3A	OGC	non disponibile
ITN008	ARS Distretto	non disponibile	si	MI085B/10-1	Realizzare gli interventi già programmati e finanziati riguardanti la realizzazione della vasca di laminazione del torrente Bozzente a Nerviano	M32	ITN008-DI-140	si	si	Reticolo Nord Milano - ARS Milano	MIGLIORARE LA PERFORMANCE DEI SISTEMI DIFENSIVI ESISTENTI - Completare il sistema di laminazione in relazione alla capacità di deflusso dei corsi d'acqua	Very high	altro vedi Relazione 3A	POG	non disponibile
ITN008	ARS Distretto	non disponibile	si	03IR221/G1,VA157A/10-1	Realizzare gli interventi già programmati e finanziati riguardanti la sistemazione del fiume Olona e dei suoi affluenti nel centro abitato di Varese	M33	ITN008-DI-143	no	si	Reticolo Nord Milano - ARS Milano	MIGLIORARE LA PERFORMANCE DEI SISTEMI DIFENSIVI ESISTENTI - Completare il sistema di laminazione in relazione alla capacità di deflusso dei corsi d'acqua	Very high	altro vedi Relazione 3A	POG	non disponibile
ITN008	ARS Distretto	non disponibile	si	CO054B/10-1	Realizzare gli interventi già programmati e finanziati riguardanti l'area di laminazione del fiume Lambro ad Inverigo, Nibionno e Veduggio	M33	ITN008-DI-135	si	si	Reticolo Nord Milano - ARS Milano	MIGLIORARE LA PERFORMANCE DEI SISTEMI DIFENSIVI ESISTENTI - Completare il sistema di laminazione in relazione alla capacità di deflusso dei corsi d'acqua	Very high	altro vedi Relazione 3A	POG	non disponibile
ITN008	ARS Distretto	non disponibile	no		Realizzare gli interventi già programmati e finanziati riguardanti le aree di laminazione del torrente Guisa a Garbagnate Milanese e Bollate per la protezione dell'area EXPO	M32	ITN008-DI-134	si	si	Reticolo Nord Milano - ARS Milano	MIGLIORARE LA PERFORMANCE DEI SISTEMI DIFENSIVI ESISTENTI - Completare il sistema di laminazione in relazione alla capacità di deflusso dei corsi d'acqua	Very high	altro vedi Relazione 3A	OGC	non disponibile
ITN008	ARS Distretto	non disponibile	si	03IR220/G1	Realizzare l'area di laminazione del Fiume Lambro nelle aree golenali della Cascinazza a Monza	M32	ITN008-DI-102	si	si	Reticolo Nord Milano - ARS Milano	MIGLIORARE LA PERFORMANCE DEI SISTEMI DIFENSIVI ESISTENTI - Completare il sistema di laminazione in relazione alla capacità di deflusso dei corsi d'acqua	Very high	altro vedi Relazione 3A	NS	non disponibile
ITN008	ARS Distretto	non disponibile	si	03IR202/G1	Predisporre la progettazione per il finanziamento e la realizzazione di una vasca di laminazione per le piene del f. Olona in Comune di Lozza	M32	ITN008-DI-089	si	si	Reticolo Nord Milano - ARS Milano	MIGLIORARE LA PERFORMANCE DEI SISTEMI DIFENSIVI ESISTENTI - Completare il sistema di laminazione in relazione alla capacità di deflusso dei corsi d'acqua	High	altro vedi Relazione 3A	POG	non disponibile
ITN008	ARS Distretto	non disponibile	si	03IR167/G1	Realizzare gli interventi di esondazione controllata e riqualificazione ambientale dell'area interna al parco di Monza sul fiume Lambro	M32	ITN008-DI-075	si	si	Reticolo Nord Milano - ARS Milano	MIGLIORARE LA PERFORMANCE DEI SISTEMI DIFENSIVI ESISTENTI - Completare il sistema di laminazione in relazione alla capacità di deflusso dei corsi d'acqua	High	altro vedi Relazione 3A	POG	non disponibile
ITN008	ARS Distretto	non disponibile	si	03IR156/G1	Realizzare gli interventi riguardanti la vasca di laminazione e la ricarabatura della sezione di deflusso del fiume Olona in Comune di Gorta Maggiore (VA)	M32	ITN008-DI-088	si	si	Reticolo Nord Milano - ARS Milano	MIGLIORARE LA PERFORMANCE DEI SISTEMI DIFENSIVI ESISTENTI - Completare il sistema di laminazione in relazione alla capacità di deflusso dei corsi d'acqua	High	altro vedi Relazione 3A	POG	non disponibile
ITN008	ARS Distretto	non disponibile	si	03IR165/G1	Realizzare gli interventi riguardanti l'area di esondazione controllata lungo il torrente Lura nei comuni di Caronno Pertusella e Lainate	M32	ITN008-DI-076	si	si	Reticolo Nord Milano - ARS Milano	MIGLIORARE LA PERFORMANCE DEI SISTEMI DIFENSIVI ESISTENTI - Completare il sistema di laminazione in relazione alla capacità di deflusso dei corsi d'acqua	Very high	altro vedi Relazione 3A	POG	non disponibile
ITN008	ARS Distretto	non disponibile	si	03IR180/G1	Realizzare gli interventi riguardanti l'area di laminazione del torrente Terrò a monte del depuratore in comune di Mariano Comense	M32	ITN008-DI-073	si	si	Reticolo Nord Milano - ARS Milano	MIGLIORARE LA PERFORMANCE DEI SISTEMI DIFENSIVI ESISTENTI - Completare il sistema di laminazione in relazione alla capacità di deflusso dei corsi d'acqua	High	altro vedi Relazione 3A	POG	non disponibile
ITN008	ARS Distretto	non disponibile	si	MI082B/10-1	Realizzare una vasca di laminazione per le piene del T. Guisa in Comune di Cesate	M32	ITN008-DI-098	si	si	Reticolo Nord Milano - ARS Milano	MIGLIORARE LA PERFORMANCE DEI SISTEMI DIFENSIVI ESISTENTI - Completare il sistema di laminazione in relazione alla capacità di deflusso dei corsi d'acqua	Very high	altro vedi Relazione 3A	OGC	non disponibile
ITN008	ARS Distretto	non disponibile	si	CO041B/10-1	Realizzare una vasca di laminazione per le piene del T. Lura nei Comuni di Bregnano e Lomazzo	M32	ITN008-DI-100	si	si	Reticolo Nord Milano - ARS Milano	MIGLIORARE LA PERFORMANCE DEI SISTEMI DIFENSIVI ESISTENTI - Completare il sistema di laminazione in relazione alla capacità di deflusso dei corsi d'acqua	Very high	altro vedi Relazione 3A	OGC	non disponibile
ITN008	ARS Distretto	non disponibile	si	03IR140/G1	Predisporre la progettazione per il finanziamento e l'attuazione degli interventi di sistemazione del "ramo Olona" del CSNO	M24	ITN008-DI-123	no	si	Reticolo Nord Milano - ARS Milano	MIGLIORARE LA PERFORMANCE DEI SISTEMI DIFENSIVI ESISTENTI - Garantire una adeguata manutenzione dei sistemi difensivi.	High	altro vedi Relazione 3A	NS	non disponibile
ITN008	ARS Distretto	non disponibile	si	03IR095/G1	Predisporre la progettazione per il finanziamento e l'attuazione degli interventi di sistemazione idraulica e riqualificazione degli affluenti del T. Seveso a monte di Cesano Maderno	M24	ITN008-DI-108	si	si	Reticolo Nord Milano - ARS Milano	MIGLIORARE LA PERFORMANCE DEI SISTEMI DIFENSIVI ESISTENTI - Garantire una adeguata manutenzione dei sistemi difensivi.	Very high	altro vedi Relazione 3A	NS	non disponibile
ITN008	ARS Distretto	non disponibile	no		Predisporre, comunicare ed attuare il programma di gestione della vegetazione ripariale dell'alveo finalizzata a garantire una adeguata capacità di deflusso o di espansione delle piene e migliorare la funzionalità ecologica e la qualità paesaggistica	M35	ITN008-DI-071	si	si	Reticolo Nord Milano - ARS Milano	MIGLIORARE LA PERFORMANCE DEI SISTEMI DIFENSIVI ESISTENTI - Garantire una adeguata manutenzione dei sistemi difensivi.	High	altro vedi Relazione 3A	OGC	non disponibile
ITN008	ARS Distretto	non disponibile	si	03IR137/G1,03IR(009,010)/G4	Predisporre, comunicare ed attuare il programma di manutenzione delle opere di difesa	M35	ITN008-DI-070	no	si	Reticolo Nord Milano - ARS Milano	MIGLIORARE LA PERFORMANCE DEI SISTEMI DIFENSIVI ESISTENTI - Garantire una adeguata manutenzione dei sistemi difensivi.	High	altro vedi Relazione 3A	OGC	non disponibile
ITN008	ARS Distretto	non disponibile	si	MI084B/10-1	Realizzare gli interventi già programmati e finanziati relativi al fiume Olona riguardanti la manutenzione straordinaria del nodo di Conca Fallata	M35	ITN008-DI-109	no	si	Reticolo Nord Milano - ARS Milano	MIGLIORARE LA PERFORMANCE DEI SISTEMI DIFENSIVI ESISTENTI - Garantire una adeguata manutenzione dei sistemi difensivi.	Very high	altro vedi Relazione 3A	POG	non disponibile
ITN008	ARS Distretto	non disponibile	no		Predisporre la progettazione per il finanziamento e l'attuazione degli interventi di riqualificazione morfologica dei piani golenali nei tratti maggiormente pensili rispetto al piano di campagna per riconnetterli all'alveo inciso	M24	ITN008-DI-214	si	si	Secchia - ARS Secchia	ASSICURARE MAGGIORE SPAZIO AI FIUMI - Aumentare la capacità di deflusso dell'alveo di piena nel tratto arginato	Critical	altro vedi Relazione 3A	NS	non disponibile
ITN008	ARS Distretto	non disponibile	si	08IR005/G1	Predisporre la progettazione per il finanziamento e l'attuazione degli interventi di adeguamento in quota e sagoma delle arginature a monte della cassa rispetto alla piena TR 200 anni nello stato attuale	M24	ITN008-DI-059	no	si	Secchia - ARS Secchia	MIGLIORARE LA PERFORMANCE DEI SISTEMI DIFENSIVI ESISTENTI - Adeguare strutturalmente e funzionalmente il sistema arginale difensivo	High	altro vedi Relazione 3A	NS	non disponibile
ITN008	ARS Distretto	non disponibile	si	08IR005/G1	Predisporre la progettazione per il finanziamento e l'attuazione degli interventi di adeguamento in quota e sagoma delle arginature a valle della cassa fino al confine regionale rispetto alla piena TR 20 anni nello stato attuale	M24	ITN008-DI-058	no	si	Secchia - ARS Secchia	MIGLIORARE LA PERFORMANCE DEI SISTEMI DIFENSIVI ESISTENTI - Adeguare strutturalmente e funzionalmente il sistema arginale difensivo	Very high	altro vedi Relazione 3A	OGC	non disponibile
ITN008	ARS Distretto	non disponibile	si	08IR004/G1, RE009/10	Predisporre la progettazione per il finanziamento e l'attuazione degli interventi di adeguamento della cassa di espansione per la piena con TR 200 anni	M24	ITN008-DI-132	no	si	Secchia - ARS Secchia	MIGLIORARE LA PERFORMANCE DEI SISTEMI DIFENSIVI ESISTENTI - Completare il sistema di laminazione in relazione alla capacità di deflusso del tratto arginato	Very high	altro vedi Relazione 3A	OGC	non disponibile
ITN008	ARS Distretto	non disponibile	no		Predisporre, comunicare ed attuare il programma di gestione della vegetazione ripariale dell'alveo finalizzata a garantire una adeguata capacità di deflusso del tratto arginato e migliorare la funzionalità ecologica e la qualità paesaggistica	M33	ITN008-DI-161	si	si	Secchia - ARS Secchia	MIGLIORARE LA PERFORMANCE DEI SISTEMI DIFENSIVI ESISTENTI - Garantire una adeguata manutenzione degli alvei e dei sistemi difensivi	High	altro vedi Relazione 3A	POG	non disponibile
ITN008	ARS Distretto	non disponibile	no		Predisporre, comunicare ed attuare il programma di sorveglianza, manutenzione e adeguamento funzionale dei rilevati arginali e delle opere complementari (chiaviche, manufatti sollevamento, ecc.), organizzato per criticità	M35	ITN008-DI-118	no	si	Secchia - ARS Secchia	MIGLIORARE LA PERFORMANCE DEI SISTEMI DIFENSIVI ESISTENTI - Garantire una adeguata manutenzione degli alvei e dei sistemi difensivi	High	altro vedi Relazione 3A	OGC	non disponibile

Elenco di interventi di carattere strutturale ricompresi nelle misure del PGRA - versione 07 luglio 2016

UOM	Area Omogena	Codice Regionale Misura	Inserimento in Rendis	Codice Rendis	Titolo Intervento	Tipologia di misura	Codice misura	Win win	Localizzazione	Ambito di effetto	Obiettivo	Priorità	Criterio individuato per attribuire la priorità	Attuazione	Riferimento programmazione
ITN008	ARS Distretto	non disponibile	no		Predisporre il Programma di gestione dei sedimenti sul Tanaro per riequilibrare il bilancio solido, recuperare la capacità di espansione nelle aree perfluviati, migliorare la funzionalità ecologica e la qualità paesaggistica	M24	ITN008-DI-223	si	si	Tanaro, Bormida, Orba - ARS Alessandria	ASSICURARE MAGGIORE SPAZIO AI FIUMI - Ripristinare la funzionalità morfologica dell'alveo anche per potenziare la capacità di laminazione delle piene nelle aree di pertinenza fluviale	High	altro vedi Relazione 3A	OGC	non disponibile
ITN008	ARS Distretto	non disponibile	si	01R880/G1, 01R127/G3, 01R335/G1, 01R881/G1, 01R882/G1, 01R883/G1, 01R885/G1, 01R886/G1, 01R887/G1, 01R129/G3, 01R131/G3	Predisporre la progettazione per il finanziamento e l'attuazione degli interventi di completamento e adeguamento del sistema difensivo a monte del ponte Cittadella sul fiume Tanaro e in corrispondenza della confluenza Bormida	M24	ITN008-DI-067	no	si	Tanaro, Bormida, Orba - ARS Alessandria	MIGLIORARE LA PERFORMANCE DEI SISTEMI DIFENSIVI ESISTENTI - Adeguare strutturalmente e funzionalmente il sistema difensivo	High	altro vedi Relazione 3A	NS	non disponibile
ITN008	ARS Distretto	non disponibile	si	01R130/G3	Predisporre la progettazione per il finanziamento e l'attuazione degli interventi sul fiume Tanaro di adeguamento della soglia del ponte Cittadella e della sistemazione dell'alveo nel tratto cittadino	M24	ITN008-DI-047	no	si	Tanaro, Bormida, Orba - ARS Alessandria	MIGLIORARE LA PERFORMANCE DEI SISTEMI DIFENSIVI ESISTENTI - Adeguare strutturalmente e funzionalmente il sistema difensivo	High	altro vedi Relazione 3A	NS	non disponibile
ITN008	ARS Distretto	non disponibile	no		Realizzare gli interventi già programmati e finanziati riguardanti il completamento e adeguamento del sistema difensivo esistente (rialzo e completamento argini, chiusura varchi e fionchi) sul fiume Tanaro a valle del ponte Cittadella	M33	ITN008-DI-052	no	si	Tanaro, Bormida, Orba - ARS Alessandria	MIGLIORARE LA PERFORMANCE DEI SISTEMI DIFENSIVI ESISTENTI - Adeguare strutturalmente e funzionalmente il sistema difensivo	Very high	altro vedi Relazione 3A	OGC	non disponibile
ITN008	ARS Distretto	non disponibile	no		Predisporre, comunicare ed attuare il programma di sorveglianza, manutenzione e adeguamento funzionale dei rilevati arginali e delle opere complementari (chiaviche, manufatti sollevamento, ecc.), organizzato per criticità	M35	ITN008-DI-120	no	si	Tanaro, Bormida, Orba - ARS Alessandria	MIGLIORARE LA PERFORMANCE DEI SISTEMI DIFENSIVI ESISTENTI - Garantire una adeguata manutenzione degli alvei e dei sistemi difensivi	High	altro vedi Relazione 3A	NS	non disponibile
ITN008	ARS Distretto	non disponibile	si	01R045/G3	Predisporre la progettazione per il finanziamento e l'attuazione degli interventi di mitigazione delle condizioni di rischio nei Comuni di Cameri e Novara, in modo compatibile con l'assetto di valle	M24	ITN008-DI-049	no	si	Terdoppio - ARS Novara	MIGLIORARE LA PERFORMANCE DEI SISTEMI DIFENSIVI ESISTENTI - Garantire un livello di sicurezza adeguato alle porzioni di tessuto residenziale e produttivo inondabili per l'evento di piena poco frequente (scenario M)	High	altro vedi Relazione 3A	OGC	non disponibile
ITN008	ARS Distretto	non disponibile	no		Realizzare programmi di manutenzione dei sistemi difensivi esistenti e dell'alveo per mantenere adeguate condizioni di officiosità idraulica.	M35	ITN008-DI-114	no	si	Terdoppio - ARS Novara	MIGLIORARE LA PERFORMANCE DEI SISTEMI DIFENSIVI ESISTENTI - Garantire una adeguata manutenzione degli alvei e dei sistemi difensivi	High	altro vedi Relazione 3A	NS	non disponibile
ITN008	ARS Distretto	non disponibile	no		Predisporre la progettazione di fattibilità, in accordo con gli Enti locali, degli interventi di difesa di aree residenziali e produttive nei comuni di Pallanzeno, Piedimulera e Vogogna, in attuazione della fascia B di progetto del PAI.	M24	ITN008-DI-159	no	si	Toce - ARS Toce	MIGLIORARE LA PERFORMANCE DEI SISTEMI DIFENSIVI ESISTENTI - Garantire un livello di sicurezza adeguato alle porzioni di tessuto residenziale e produttivo inondabili per l'evento di piena poco frequente (scenario M)	Critical	altro vedi Relazione 3A	OGC	non disponibile
ITN008	ARS Distretto	non disponibile	si	01R822/G1, 01R617/G1, 01R629/G1	Realizzare gli interventi già programmati e finanziati per la difesa di aree residenziali e produttive nei Comuni di Ornavasso, Mergozzo, Gravelona Toce e Verbania in attuazione della fascia B di progetto del PAI	M33	ITN008-DI-166	no	si	Toce - ARS Toce	MIGLIORARE LA PERFORMANCE DEI SISTEMI DIFENSIVI ESISTENTI - Garantire un livello di sicurezza adeguato alle porzioni di tessuto residenziale e produttivo inondabili per l'evento di piena poco frequente (scenario M)	High	altro vedi Relazione 3A	POG	non disponibile
ITN008	ARS Regionale	non disponibile	no		Predisporre il Programma Generale di gestione dei Sedimenti per fusta del fiume Trebbia.	M24	ITN008-ER-006	si	si	ARS Area Omogena Collina - Montagna, ARS Area omogena pianura - corsi d'acqua naturali di pianura (Regione Emilia-Romagna)	ASSICURARE MAGGIORE SPAZIO AI FIUMI - Favorire un assetto di equilibrio dinamico dei corsi d'acqua salvaguardando spazi per la naturale evoluzione morfologica	High	altro vedi Relazione 3A	NS	non disponibile
ITN008	ARS Regionale	non disponibile	no		Predisporre, comunicare ed attuare il programma di gestione della vegetazione ripariale dell'alveo, secondo un ordine di priorità legato alle criticità.	M33	ITN008-ER-001	si	si	ARS Area Omogena Collina - Montagna, ARS Area omogena pianura - corsi d'acqua naturali di pianura (Regione Emilia-Romagna)	MIGLIORARE LA PERFORMANCE DEI SISTEMI DIFENSIVI ESISTENTI (2) - Garantire una adeguata manutenzione ordinaria e straordinaria dei corsi d'acqua	High	altro vedi Relazione 3A	NS	non disponibile
ITN008	ARS Regionale	non disponibile	si	08IR034-08IR036-08IR037-08IR062-08IR064-08IR094-08IR095-08IR105-08IR109-08IR115-08IR136-08IR139-08IR143-08IR150-08IR158-08IR170-08IR254-08IR327-08IR331-08IR332-08IR340-08IR342-08IR343-08IR365/G1	Predisporre la progettazione per il finanziamento e l'attuazione degli interventi di adeguamento del sistema difensivo esistente, tenuto conto della proposta di Piano Nazionale contro il Rischio Idrogeologico	M24	ITN008-ER-002	no	si	ARS Area Omogena Collina - Montagna, ARS Area omogena pianura - corsi d'acqua naturali di pianura (Regione Emilia-Romagna)	MIGLIORARE LA PERFORMANCE DEI SISTEMI DIFENSIVI ESISTENTI (2) - Adeguare strutturalmente e funzionalmente il sistema difensivo e arginale esistente; DIFESA DELLE CITTÀ E DELLE AREE METROPOLITANE (5)	Very high	altro vedi Relazione 3A	OGC	non disponibile
ITN008	ARS Regionale	non disponibile	si	08IR035-08IR065-08IR067-08IR068-08IR123-08IR126-08IR131-08IR142-08IR152-08IR157-08IR169-08IR252-08IR308-08IR328-08IR329-08IR330-08IR333-08IR334-08IR335-08IR336-08IR344-08IR360-08IR361-08IR367/G1	Progettare e realizzare interventi di riduzione della vulnerabilità dei tratti più critici, tenuto conto della proposta di Piano Nazionale contro il Rischio Idrogeologico	M33	ITN008-ER-004	no	si	ARS Area Omogena Collina - Montagna, ARS Area omogena pianura - corsi d'acqua naturali di pianura (Regione Emilia-Romagna)	RIDURRE L'ESPOSIZIONE AL RISCHIO (3) - Adeguare nodi e tratti particolarmente critici al fine di ridurre la vulnerabilità in caso di eventi di piena.	Very high	altro vedi Relazione 3A	OGC	non disponibile
ITN008	ARS regionale	non disponibile	no		Predisposizione di un piano integrato di riqualificazione urbanistica, idraulica e ambientale dell'area di fondovalle del fiume Taro, in Comune di Fornovo	M21	ITN008-ER-047	si	si	ARS Area Omogena collina-montagna (Regione Emilia-Romagna)	DIFESA DELLE CITTÀ E DELLE AREE METROPOLITANE - Proteggere e ridurre la vulnerabilità degli abitati esistenti a rischio.	High	altro vedi Relazione 3A	NS	non disponibile
ITN008	ARS Regionale	non disponibile	si	08IR043/G1-08IR151/G1-08IR043/G1-08IR064/G1-08IR151/G1-08IR340/G1-08IR363/G1	Sviluppare il programma di sorveglianza e manutenzione dei corsi d'acqua organizzato per criticità.	M35	ITN008-ER-036	no	si	ARS Area Omogena collina-montagna (Regione Emilia-Romagna)	MIGLIORARE LA PERFORMANCE DEI SISTEMI DIFENSIVI ESISTENTI - Garantire una adeguata manutenzione ordinaria e straordinaria dei corsi d'acqua.	High	altro vedi Relazione 3A	OGC	non disponibile
ITN008	ARS Regionale	non disponibile	si	08IR095/G1-08IR244/G1	Completare gli interventi già programmati e finanziati.	M33	ITN008-ER-022	no	si	ARS Area Omogena collina-montagna e ARS Area omogena pianura - corsi d'acqua naturali di pianura (Regione Emilia-Romagna)	MIGLIORARE LA PERFORMANCE DEI SISTEMI DIFENSIVI ESISTENTI - Adeguare strutturalmente e funzionalmente il sistema difensivo e arginale esistente.	Very high	altro vedi Relazione 3A	POG	non disponibile
ITN008	ARS Regionale	non disponibile	no		Predisporre la progettazione per il finanziamento e l'attuazione degli interventi di rimodellamento dei piani tolenali nei tratti maggiormente pensili rispetto al piano di campagna, compatibilmente con la sicurezza dei rilevati arginali	M33	ITN008-ER-018	si	si	ARS Area omogena pianura - corsi d'acqua naturali di pianura (Regione Emilia-Romagna)	ASSICURARE MAGGIORE SPAZIO AI FIUMI - Aumentare la capacità di deflusso dell'alveo di piena nel tratto arginato.	Critical	altro vedi Relazione 3A	NS	non disponibile
ITN008	ARS Regionale	non disponibile	si	08IR267/G1	Sviluppare il programma di sorveglianza e manutenzione dei rilevati arginali e delle opere connesse organizzato per criticità.	M35	ITN008-ER-011	no	si	ARS Area omogena pianura - corsi d'acqua naturali di pianura (Regione Emilia-Romagna)	MIGLIORARE LA PERFORMANCE DEI SISTEMI DIFENSIVI ESISTENTI - Garantire una adeguata manutenzione ordinaria e straordinaria dei sistemi difensivi.	High	altro vedi Relazione 3A	OGC	non disponibile
ITN008	ARS regionale	non disponibile	no		Completare gli interventi già programmati e finanziati	M33	ITN008-ER-049	no	si	ARS Area omogena pianura - reticolo secondario di bonifica (Regione Emilia-Romagna)	MIGLIORARE LA PERFORMANCE DEI SISTEMI DIFENSIVI ESISTENTI - Adeguare strutturalmente e funzionalmente il sistema di scolo e di bonifica.	Very high	altro vedi Relazione 3A	POG	non disponibile
ITN008	ARS Regionale	non disponibile	si	08IR083/G1-08IR087/G1-08IR089/G1-08IR093/G1-08IR097/G1-08IR099/G1-08IR100/G1-08IR102/G1-08IR103/G1-08IR108/G1-08IR110/G1-08IR121/G1-08IR134/G1-08IR369/G1	Predisporre la progettazione per il finanziamento e l'attuazione degli interventi di adeguamento del sistema difensivo esistente, tenuto conto della proposta di Piano Nazionale contro il Rischio Idrogeologico.	M24	ITN008-ER-015	no	si	ARS Area omogena pianura - reticolo secondario di bonifica (Regione Emilia-Romagna)	MIGLIORARE LA PERFORMANCE DEI SISTEMI DIFENSIVI ESISTENTI - Adeguare strutturalmente e funzionalmente il sistema di scolo e di bonifica.	Very high	altro vedi Relazione 3A	OGC	non disponibile

Elenco di interventi di carattere strutturale ricompresi nelle misure del PGRA - versione 07 luglio 2016

UOM	Area Omogenea	Codice Regionale Misura	Inserimento in Rendis	Codice Rendis	Titolo Intervento	Tipologia di misura	Codice misura	Win win	Localizzazione	Ambito di effetto	Obiettivo	Priorità	Criterio individuato per attribuire la priorità	Attuazione	Riferimento programmazione
ITN008	ARS Regionale	non disponibile	no		Assicurare l'attuazione del programma di sorveglianza e manutenzione dei canali di bonifica, degli impianti e infrastrutture di scolo organizzate per criticità.	M35	ITN008-ER-027	no	si	ARS Area omogenea pianura - reticolo secondario di bonifica (Regione Emilia-Romagna)	MIGLIORARE LA PERFORMANCE DEI SISTEMI DIFENSIVI ESISTENTI - Garantire una adeguata manutenzione ordinaria e straordinaria del sistema della bonifica.	High	altro vedi Relazione 3A	OGC	non disponibile
ITN008	ARS Regionale	non disponibile	no		Incentivare la predisposizione di programmi di gestione della vegetazione nei canali di bonifica finalizzati a garantire una adeguata capacità di deflusso.	M33	ITN008-ER-028	no	si	ARS Area omogenea pianura - reticolo secondario di bonifica (Regione Emilia-Romagna)	MIGLIORARE LA PERFORMANCE DEI SISTEMI DIFENSIVI ESISTENTI - Garantire una adeguata manutenzione ordinaria e straordinaria del sistema della bonifica.	Moderate	altro vedi Relazione 3A	NS	non disponibile
ITN008	ARS Regionale	non disponibile	si	08IR098/G1	Progettare e realizzare interventi di riduzione della vulnerabilità dei tratti più critici, tenuto conto della proposta di Piano Nazionale contro il Rischio Idrogeologico.	M33	ITN008-ER-035	no	si	ARS Area omogenea pianura - reticolo secondario di bonifica (Regione Emilia-Romagna)	RIDURRE L'ESPOSIZIONE AL RISCHIO - Adeguare nodi e tratti particolarmente critici al fine di ridurre la vulnerabilità in caso di eventi di piena.	High	altro vedi Relazione 3A	OGC	non disponibile
ITN008	ARS Regionale	non disponibile	no		Predisporre la progettazione degli interventi finalizzati alla mitigazione del rischio nei principali centri abitati del bacino e avviare i conseguenti interventi sulla base delle risorse finanziarie disponibili	M33	ITN008-LI-011	no	si	Liguria - Bormida di Milesimo SV	MIGLIORARE LA PERFORMANCE DEI SISTEMI DIFENSIVI ESISTENTI - Garantire una adeguata protezione dei centri abitati oggi a rischio molto elevato	Critical	altro vedi Relazione 3A	NS	non disponibile
ITN008	ARS Regionale	non disponibile	no		Predisporre la progettazione degli interventi finalizzati alla mitigazione del rischio nei principali centri abitati del bacino e avviare i conseguenti interventi sulla base delle risorse finanziarie disponibili	M33	ITN008-LI-009	no	si	Liguria - Bormida di Spigno SV	MIGLIORARE LA PERFORMANCE DEI SISTEMI DIFENSIVI ESISTENTI - Garantire una adeguata protezione dei centri abitati oggi a rischio molto elevato	Critical	altro vedi Relazione 3A	NS	non disponibile
ITN008	ARS Regionale	non disponibile	no		Elaborare studi morfodinamici e piani di gestione dei sedimenti	M24	ITN008-LI-020	si	si	Liguria - Scrivia GE	ASSICURARE MAGGIORE SPAZIO AI FIUMI - Valutare la funzionalità morfologica dell'alveo	Very high	altro vedi Relazione 3A	NS	non disponibile
ITN008	ARS Regionale	non disponibile	no		Predisporre la progettazione degli interventi finalizzati alla mitigazione del rischio nei principali centri abitati del bacino e avviare i conseguenti interventi sulla base delle risorse finanziarie disponibili	M33	ITN008-LI-010	no	si	Liguria - Scrivia GE	MIGLIORARE LA PERFORMANCE DEI SISTEMI DIFENSIVI ESISTENTI - Garantire una adeguata protezione dei centri abitati oggi a rischio molto elevato	High	altro vedi Relazione 3A	NS	non disponibile
ITN008	ARS Regionale	non disponibile	no		Elaborare studi morfodinamici e piani di gestione dei sedimenti	M24	ITN008-LI-018	si	si	Liguria - Stura GE	ASSICURARE MAGGIORE SPAZIO AI FIUMI - Valutare la funzionalità morfologica dell'alveo	Critical	altro vedi Relazione 3A	NS	non disponibile
ITN008	ARS Regionale	non disponibile	no		Predisporre la progettazione degli interventi finalizzati alla mitigazione del rischio nei principali centri abitati del bacino e avviare i conseguenti interventi sulla base delle risorse finanziarie disponibili	M33	ITN008-LI-012	no	si	Liguria - Stura GE	MIGLIORARE LA PERFORMANCE DEI SISTEMI DIFENSIVI ESISTENTI - Garantire una adeguata protezione dei centri abitati oggi a rischio molto elevato	High	altro vedi Relazione 3A	NS	non disponibile
ITN008	territorio regionale	non disponibile	si	03IR(009,031,067,070,071,075,076,082,083,086,099,102,107,120,121,126,128,129,130,131,132,133,135,136,139,141,142,143,144,149,152,153,154,155,157,158,161,206,210,211,213,222,224)G1.VA152A/10-1	Dare attuazione alle opere di difesa pianificate nel PAI. Costruzione di programmi coerenti con lo stato di rischio rappresentato nelle mappe della Direttiva Alluvioni e nel PAI.	M32	ITN008-LO-116	no	si	Regione Lombardia - intero territorio regionale	MIGLIORARE LA PERFORMANCE DEI SISTEMI DIFENSIVI ESISTENTI	Very high	altro vedi Relazione 3A	OGC	non disponibile
ITN008	territorio regionale	non disponibile	si	03IR146/G1	Programmazione di interventi di manutenzione delle opere esistenti mediante la predisposizione di un modello economico-finanziario sostenibile e tenendo conto della loro efficacia nella riduzione del rischio.	M35	ITN008-LO-120	no	si	Regione Lombardia - intero territorio regionale	MIGLIORARE LA PERFORMANCE DEI SISTEMI DIFENSIVI ESISTENTI	Very high	altro vedi Relazione 3A	OGC	non disponibile
ITN008	ambito RSP	non disponibile	no		Aggiornamento, comunicazione e attuazione del Programma di sorveglianza e manutenzione delle opere complementari di competenza (impianti idrovoti, chiaviche, manufatti e impianti di regolazione ecc.)	M34	ITN008-LO-126	no	si	Regione Lombardia - RSP	MIGLIORARE LA PERFORMANCE DEI SISTEMI DIFENSIVI ESISTENTI, RIDURRE L'ESPOSIZIONE AL RISCHIO	High	altro vedi Relazione 3A	OGC	non disponibile
ITN008	ambito RSP	non disponibile	si	03IR(005,014,034,037,038,041,045,055,072,207)G1,03IR008/G3	Progettazione per il finanziamento e la realizzazione di nuovi interventi o di manutenzioni straordinarie di opere di difesa idraulica (impianti idrovoti, chiaviche, manufatti e impianti di regolazione ecc.)	M34	ITN008-LO-125	no	si	Regione Lombardia - RSP	MIGLIORARE LA PERFORMANCE DEI SISTEMI DIFENSIVI ESISTENTI, RIDURRE L'ESPOSIZIONE AL RISCHIO	High	altro vedi Relazione 3A	POG	non disponibile
ITN008	ARS Regionale	non disponibile	no		Pianificazione e attuazione di una adeguata manutenzione dei sistemi difensivi esistenti (manutenzione briglie, svuotamento briglie selettive e sacche di deposito)	M35	ITN008-LO-003	no	si	RL01 - Gera Lario, Sorico - Torrente San Vincenzo	MIGLIORARE LA PERFORMANCE DEI SISTEMI DIFENSIVI ESISTENTI - Garantire una adeguata manutenzione degli alvei e dei sistemi difensivi	High	altro vedi Relazione 3A	NS	non disponibile
ITN008	ARS Regionale	non disponibile	no		Completamento della progettazione e realizzazione delle opere di consolidamento al piede e drenaggio della frana Rimada	M33	ITN008-LO-002	no	si	RL01 - Gera Lario, Sorico - Torrente San Vincenzo	MIGLIORARE LA PERFORMANCE DEI SISTEMI DIFENSIVI ESISTENTI - Realizzare interventi nel sottobacino idrografico per ridurre le portate solide del corso d'acqua	High	altro vedi Relazione 3A	OGC	non disponibile
ITN008	ARS Regionale	non disponibile	si	03IR079/G1	Completamento degli interventi di regimazione di alveo e sponde del torrente Inganna e affluenti, per il contenimento delle piene con elevato trasporto solido, che possono interessare prevalentemente infrastrutture pubbliche (ss 36) e abitato di Colico	M33	ITN008-LO-004	no	si	RL02 - Colico - Torrenti Perlino e Inganna	MIGLIORARE LA PERFORMANCE DEI SISTEMI DIFENSIVI ESISTENTI - Garantire un livello di sicurezza adeguato alle porzioni di tessuto residenziale e produttivo inondabili	High	altro vedi Relazione 3A	NS	non disponibile
ITN008	ARS Regionale	non disponibile	si	03IR117/G1	Completamento degli interventi per la regimazione di alveo e sponde del torrente Perlino, incluso il ripristino della funzionalità della briglia filtrante e antistante soglia; pulizia, risezionamento e sistemazione idraulica del torrente Merla	M33	ITN008-LO-005	no	si	RL02 - Colico - Torrenti Perlino e Inganna	MIGLIORARE LA PERFORMANCE DEI SISTEMI DIFENSIVI ESISTENTI - Garantire un livello di sicurezza adeguato alle porzioni di tessuto residenziale e produttivo inondabili	High	altro vedi Relazione 3A	NS	non disponibile
ITN008	ARS Regionale	non disponibile	no		Pianificazione e attuazione di una adeguata manutenzione dei sistemi difensivi esistenti	M35	ITN008-LO-006	no	si	RL02 - Colico - Torrenti Perlino e Inganna	MIGLIORARE LA PERFORMANCE DEI SISTEMI DIFENSIVI ESISTENTI - Garantire una adeguata manutenzione degli alvei e dei sistemi difensivi	High	altro vedi Relazione 3A	NS	non disponibile
ITN008	ARS Regionale	non disponibile	si	CR058A/10-1	Completamento dell'intervento di arginatura di nord-est a difesa dell'abitato di Rivolta d'Adda	M33	ITN008-LO-012	no	si	RL04 - Rivolta d'Adda - Adda sottolocale	MIGLIORARE LA PERFORMANCE DEI SISTEMI DIFENSIVI ESISTENTI - Garantire un livello di sicurezza adeguato alle porzioni di tessuto residenziale e produttivo inondabili	High	altro vedi Relazione 3A	OGC	non disponibile
ITN008	ARS Regionale	non disponibile	no		Pianificazione e attuazione di una adeguata manutenzione dei sistemi difensivi esistenti	M35	ITN008-LO-013	no	si	RL04 - Rivolta d'Adda - Adda sottolocale	MIGLIORARE LA PERFORMANCE DEI SISTEMI DIFENSIVI ESISTENTI - Garantire una adeguata manutenzione degli alvei e dei sistemi difensivi	High	altro vedi Relazione 3A	NS	non disponibile
ITN008	ARS Regionale	non disponibile	no		Pianificazione e attuazione di una adeguata manutenzione dei sistemi difensivi esistenti	M35	ITN008-LO-014	no	si	RL05 - Valmadrera, Civate - Torrenti Rio Torto e Toscio	MIGLIORARE LA PERFORMANCE DEI SISTEMI DIFENSIVI ESISTENTI - Garantire una adeguata manutenzione degli alvei e dei sistemi difensivi	High	altro vedi Relazione 3A	NS	non disponibile
ITN008	ARS Regionale	non disponibile	no		Pianificazione e attuazione di una adeguata manutenzione dei sistemi difensivi esistenti	M35	ITN008-LO-017	no	si	RL06 - San Pellegrino Terme - Fiume Brembo	MIGLIORARE LA PERFORMANCE DEI SISTEMI DIFENSIVI ESISTENTI - Garantire una adeguata manutenzione degli alvei e dei sistemi difensivi	High	altro vedi Relazione 3A	NS	non disponibile
ITN008	ARS Regionale	non disponibile	si	03IR108/G1	Progettazione per il finanziamento e fatturazione dell'intervento di risezionamento dell'alveo del Fiume Serio a monte del ponte ANAS	M24	ITN008-LO-019	no	si	RL07 - da Nembro a Villa d'Ogna - Fiume Serio	MIGLIORARE LA PERFORMANCE DEI SISTEMI DIFENSIVI ESISTENTI - Garantire un livello di sicurezza adeguato alle porzioni di tessuto residenziale e produttivo inondabili	High	altro vedi Relazione 3A	NS	non disponibile
ITN008	ARS Regionale	non disponibile	no		Pianificazione e attuazione di una adeguata manutenzione dei sistemi difensivi esistenti	M35	ITN008-LO-020	no	si	RL07 - da Nembro a Villa d'Ogna - Fiume Serio	MIGLIORARE LA PERFORMANCE DEI SISTEMI DIFENSIVI ESISTENTI - Garantire una adeguata manutenzione degli alvei e dei sistemi difensivi	High	altro vedi Relazione 3A	NS	non disponibile
ITN008	ARS Regionale	non disponibile	si	CR059A/10-1	Completamento dell'intervento a difesa della frazione Trezzolasco (Comune di Sergnano) (BP1 PAI)	M33	ITN008-LO-026	no	si	RL08 - Mozzanica e Sergnano (Trezzolasco) - Fiume Serio	MIGLIORARE LA PERFORMANCE DEI SISTEMI DIFENSIVI ESISTENTI - Garantire un livello di sicurezza adeguato agli elementi esposti ricadenti entro le aree inondabili	High	altro vedi Relazione 3A	OGC	non disponibile
ITN008	ARS Regionale	non disponibile	si	03IR172/G1	Progettazione per il finanziamento e fatturazione di opere per la difesa di Mozzanica (BP1)	M24	ITN008-LO-025	si	si	RL08 - Mozzanica e Sergnano (Trezzolasco) - Fiume Serio	MIGLIORARE LA PERFORMANCE DEI SISTEMI DIFENSIVI ESISTENTI - Garantire un livello di sicurezza adeguato agli elementi esposti ricadenti entro le aree inondabili	High	altro vedi Relazione 3A	NS	non disponibile
ITN008	ARS Regionale	non disponibile	no		Pianificazione e attuazione di una adeguata manutenzione dei sistemi difensivi esistenti	M35	ITN008-LO-027	no	si	RL08 - Mozzanica e Sergnano (Trezzolasco) - Fiume Serio	MIGLIORARE LA PERFORMANCE DEI SISTEMI DIFENSIVI ESISTENTI - Garantire una adeguata manutenzione degli alvei e dei sistemi difensivi	High	altro vedi Relazione 3A	NS	non disponibile
ITN008	ARS Regionale	non disponibile	no		Verifica dell'adeguatezza delle arginature esistenti a difesa del centro abitato di Sergnano, individuazione e progettazione di eventuali interventi necessari	M24	ITN008-LO-030	no	si	RL09 - Sergnano (Capoluogo) - Fiume Serio	MIGLIORARE LA PERFORMANCE DEI SISTEMI DIFENSIVI ESISTENTI - Garantire un livello di sicurezza adeguato agli elementi esposti ricadenti entro le aree inondabili	High	altro vedi Relazione 3A	NS	non disponibile
ITN008	ARS Regionale	non disponibile	no		Pianificazione e attuazione di una adeguata manutenzione dei sistemi difensivi esistenti	M35	ITN008-LO-031	no	si	RL09 - Sergnano (Capoluogo) - Fiume Serio	MIGLIORARE LA PERFORMANCE DEI SISTEMI DIFENSIVI ESISTENTI - Garantire una adeguata manutenzione degli alvei e dei sistemi difensivi	High	altro vedi Relazione 3A	NS	non disponibile
ITN008	ARS Regionale	non disponibile	no		Pianificazione e attuazione di una adeguata manutenzione dei sistemi difensivi esistenti	M35	ITN008-LO-033	no	si	RL10 - Cairate, Fagnano Olona, Cassano Magnago - Torrente Tenore	MIGLIORARE LA PERFORMANCE DEI SISTEMI DIFENSIVI ESISTENTI - Garantire una adeguata manutenzione degli alvei e dei sistemi difensivi	High	altro vedi Relazione 3A	NS	non disponibile
ITN008	ARS Regionale	non disponibile	si	LC067B/10-1	Completamento dell'intervento, in corso di esecuzione, per la realizzazione di un'area di esondazione naturale delle piene in comune di Oggiono	M31	ITN008-LO-036	si	si	RL11 - Oggiono, Molteno, Sirona - Torrente Gandalogio	MIGLIORARE LA PERFORMANCE DEI SISTEMI DIFENSIVI ESISTENTI - Garantire un livello di sicurezza adeguato agli elementi esposti ricadenti entro le aree inondabili	High	altro vedi Relazione 3A	OGC	non disponibile
ITN008	ARS Regionale	non disponibile	si	03IR122/G1	Progettazione per il finanziamento e fatturazione di interventi sui torrenti Bevera e affluenti a difesa prioritaria del comune di Molteno	M24	ITN008-LO-035	si	si	RL11 - Oggiono, Molteno, Sirona - Torrente Gandalogio	MIGLIORARE LA PERFORMANCE DEI SISTEMI DIFENSIVI ESISTENTI - Garantire un livello di sicurezza adeguato agli elementi esposti ricadenti entro le aree inondabili	High	altro vedi Relazione 3A	NS	non disponibile
ITN008	ARS Regionale	non disponibile	no		Realizzazione di un'area di laminazione e delle opere connesse a difesa degli abitati di Molteno, Sirona e Annone	M32	ITN008-LO-037	si	si	RL11 - Oggiono, Molteno, Sirona - Torrente Gandalogio	MIGLIORARE LA PERFORMANCE DEI SISTEMI DIFENSIVI ESISTENTI - Garantire un livello di sicurezza adeguato agli elementi esposti ricadenti entro le aree inondabili	High	altro vedi Relazione 3A	OGC	non disponibile
ITN008	ARS Regionale	non disponibile	si	03IR096/G1	Realizzazione di un'area di esondazione controllata della Bevera di Molteno	M32	ITN008-LO-038	si	si	RL11 - Oggiono, Molteno, Sirona - Torrente Gandalogio	MIGLIORARE LA PERFORMANCE DEI SISTEMI DIFENSIVI ESISTENTI - Garantire un livello di sicurezza adeguato agli elementi esposti ricadenti entro le aree inondabili	High	altro vedi Relazione 3A	NS	non disponibile
ITN008	ARS Regionale	non disponibile	no		Pianificazione e attuazione di una adeguata manutenzione dei sistemi difensivi esistenti	M35	ITN008-LO-039	no	si	RL11 - Oggiono, Molteno, Sirona - Torrente Gandalogio	MIGLIORARE LA PERFORMANCE DEI SISTEMI DIFENSIVI ESISTENTI - Garantire una adeguata manutenzione degli alvei e dei sistemi difensivi	High	altro vedi Relazione 3A	NS	non disponibile

Elenco di interventi di carattere strutturale ricompresi nelle misure del PGRA - versione 07 luglio 2016

UOM	Area Omogena	Codice Regionale Misura	Inserimento in Rendis	Codice Rendis	Titolo Intervento	Tipologia di misura	Codice misura	Win win	Localizzazione	Ambito di effetto	Obiettivo	Priorità	Criterio individuato per attribuire la priorità	Attuazione	Riferimento programmazione
ITN008	ARS Regionale	non disponibile	si	03IR162/G1	Progettazione per il finanziamento e per la realizzazione di un'area di laminazione delle piene del T. Molgora	M24	ITN008-LO-042	si	si	RL12 - da Caponago a Truccazzano - Torrente Molgora	MIGLIORARE LA PERFORMANCE DEI SISTEMI DIFENSIVI ESISTENTI Garantire un livello di sicurezza adeguato agli elementi esposti ricadenti entro le aree inondabili	High	altro vedi Relazione 3A	OGC	non disponibile
ITN008	ARS Regionale	non disponibile	si	MB175C/10-1	Pianificazione e attuazione di una adeguata manutenzione dei sistemi difensivi esistenti	M35	ITN008-LO-043	no	si	RL12 - da Caponago a Truccazzano - Torrente Molgora	MIGLIORARE LA PERFORMANCE DEI SISTEMI DIFENSIVI ESISTENTI Garantire una adeguata manutenzione degli alvei e dei sistemi difensivi	High	altro vedi Relazione 3A	NS	non disponibile
ITN008	ARS Regionale	non disponibile	si	MI080B/10-1	Completamento dei lavori per la realizzazione della vasca di laminazione in comune di Inzagio	M32	ITN008-LO-048	si	si	RL13 - Gessate, Bellinzago Lombardo - Sistema Trobbie	MIGLIORARE LA PERFORMANCE DEI SISTEMI DIFENSIVI ESISTENTI Garantire un livello di sicurezza adeguato agli elementi esposti ricadenti entro le aree inondabili	High	altro vedi Relazione 3A	OGC	non disponibile
ITN008	ARS Regionale	non disponibile	si	03IR030/G1	Progettazione per il finanziamento e fatturazione del completamento dell'area di esondazione controllata a Bellinzago Lombardo	M24	ITN008-LO-046	si	si	RL13 - Gessate, Bellinzago Lombardo - Sistema Trobbie	MIGLIORARE LA PERFORMANCE DEI SISTEMI DIFENSIVI ESISTENTI Garantire un livello di sicurezza adeguato agli elementi esposti ricadenti entro le aree inondabili	High	altro vedi Relazione 3A	NS	non disponibile
ITN008	ARS Regionale	non disponibile	si	03IR029/G1,MI080B/10-2	Progettazione per il finanziamento e fatturazione del completamento dell'area di esondazione controllata di Gessate	M24	ITN008-LO-045	si	si	RL13 - Gessate, Bellinzago Lombardo - Sistema Trobbie	MIGLIORARE LA PERFORMANCE DEI SISTEMI DIFENSIVI ESISTENTI Garantire un livello di sicurezza adeguato agli elementi esposti ricadenti entro le aree inondabili	High	altro vedi Relazione 3A	NS	non disponibile
ITN008	ARS Regionale	non disponibile	si	03IR033/G1	Progettazione per il finanziamento e per la realizzazione di un nuovo scaricatore di emergenza del Naviglio Martesana	M24	ITN008-LO-047	no	si	RL13 - Gessate, Bellinzago Lombardo - Sistema Trobbie	MIGLIORARE LA PERFORMANCE DEI SISTEMI DIFENSIVI ESISTENTI Garantire un livello di sicurezza adeguato agli elementi esposti ricadenti entro le aree inondabili	High	altro vedi Relazione 3A	NS	non disponibile
ITN008	ARS Regionale	non disponibile	no		Pianificazione e attuazione di una adeguata manutenzione dei sistemi difensivi esistenti	M35	ITN008-LO-049	no	si	RL13 - Gessate, Bellinzago Lombardo - Sistema Trobbie	MIGLIORARE LA PERFORMANCE DEI SISTEMI DIFENSIVI ESISTENTI Garantire una adeguata manutenzione degli alvei e dei sistemi difensivi	High	altro vedi Relazione 3A	NS	non disponibile
ITN008	ARS Regionale	non disponibile	si	03IR098/G1	Sviluppo del progetto preliminare esistente per la realizzazione di aree per la laminazione delle acque del t. Boesio a monte di Citiglio al livello definitivo-esecutivo	M24	ITN008-LO-053	si	si	RL15 - da Laveno Mombello a Brenta - Torrente Boesio	MIGLIORARE LA PERFORMANCE DEI SISTEMI DIFENSIVI ESISTENTI Garantire un livello di sicurezza adeguato agli elementi esposti ricadenti entro le aree inondabili (ospedale, residenza, attività produttive)	High	altro vedi Relazione 3A	OGC	non disponibile
ITN008	ARS Regionale	non disponibile	no		Sviluppo di un progetto complessivo di riassetto idrogeologico e di miglioramento della qualità dei corsi d'acqua del bacino del T. Boesio.	M24	ITN008-LO-052	si	si	RL15 - da Laveno Mombello a Brenta - Torrente Boesio	MIGLIORARE LA PERFORMANCE DEI SISTEMI DIFENSIVI ESISTENTI Garantire un livello di sicurezza adeguato agli elementi esposti ricadenti entro le aree inondabili (ospedale, residenza, attività produttive)	Critical	altro vedi Relazione 3A	NS	non disponibile
ITN008	ARS Regionale	non disponibile	no		Pianificazione e attuazione di una adeguata manutenzione dei sistemi difensivi esistenti	M35	ITN008-LO-054	no	si	RL15 - da Laveno Mombello a Brenta - Torrente Boesio	MIGLIORARE LA PERFORMANCE DEI SISTEMI DIFENSIVI ESISTENTI Garantire una adeguata manutenzione degli alvei e dei sistemi difensivi	High	altro vedi Relazione 3A	NS	non disponibile
ITN008	ARS Regionale	non disponibile	si	03IR100/G1	Progettazione per il finanziamento e fatturazione dello scolmatore di Besano-Porto Ceresio	M24	ITN008-LO-055	no	si	RL16 - Porto Ceresio, Besano - Torrente Boletta	MIGLIORARE LA PERFORMANCE DEI SISTEMI DIFENSIVI ESISTENTI Garantire un livello di sicurezza adeguato agli elementi esposti ricadenti entro le aree inondabili	High	altro vedi Relazione 3A	NS	non disponibile
ITN008	ARS Regionale	non disponibile	no		Pianificazione e attuazione di una adeguata manutenzione dei sistemi difensivi esistenti	M35	ITN008-LO-056	no	si	RL16 - Porto Ceresio, Besano - Torrente Boletta	MIGLIORARE LA PERFORMANCE DEI SISTEMI DIFENSIVI ESISTENTI Garantire una adeguata manutenzione degli alvei e dei sistemi difensivi	High	altro vedi Relazione 3A	NS	non disponibile
ITN008	ARS Regionale	non disponibile	si	03IR181/G1	Progettazione per il finanziamento e fatturazione dell'arretramento ed adeguamento del sistema arginale fiume Cherio nei comuni di Casazza, Grone, Vigano S. Martino (BG) lungo la SS 42	M24	ITN008-LO-061	si	si	RL17 - da Casazza a Bolgare - Fiume Cherio	MIGLIORARE LA PERFORMANCE DEI SISTEMI DIFENSIVI ESISTENTI Garantire un livello di sicurezza adeguato agli elementi esposti ricadenti entro le aree inondabili	High	altro vedi Relazione 3A	NS	non disponibile
ITN008	ARS Regionale	non disponibile	si	03IR(182,199)/G1	Progettazione per il finanziamento e fatturazione delle aree di espansione controllata delle piene del fiume Cherio di Chiodello e del fiume Cherio di Molino dei Frati	M24	ITN008-LO-064	si	si	RL17 - da Casazza a Bolgare - Fiume Cherio	MIGLIORARE LA PERFORMANCE DEI SISTEMI DIFENSIVI ESISTENTI Garantire un livello di sicurezza adeguato agli elementi esposti ricadenti entro le aree inondabili	Very high	altro vedi Relazione 3A	NS	non disponibile
ITN008	ARS Regionale	non disponibile	si	03IR173/G1	Progettazione per il finanziamento e fatturazione di opere di adeguamento e razionalizzazione del sistema di difesa idraulico sul fiume Cherio in comune di Bolgare	M24	ITN008-LO-059	no	si	RL17 - da Casazza a Bolgare - Fiume Cherio	MIGLIORARE LA PERFORMANCE DEI SISTEMI DIFENSIVI ESISTENTI Garantire un livello di sicurezza adeguato agli elementi esposti ricadenti entro le aree inondabili	High	altro vedi Relazione 3A	NS	non disponibile
ITN008	ARS Regionale	non disponibile	si	03IR178/G1	Progettazione per il finanziamento e fatturazione di opere di adeguamento e razionalizzazione del sistema di difesa idraulico sul fiume Cherio in comune di Gortago	M24	ITN008-LO-062	no	si	RL17 - da Casazza a Bolgare - Fiume Cherio	MIGLIORARE LA PERFORMANCE DEI SISTEMI DIFENSIVI ESISTENTI Garantire un livello di sicurezza adeguato agli elementi esposti ricadenti entro le aree inondabili	High	altro vedi Relazione 3A	NS	non disponibile
ITN008	ARS Regionale	non disponibile	si	03IR191/G1	Progettazione per il finanziamento e fatturazione di opere di contenimento del fiume Cherio in comune di Luzzana, Trescore Balneario, Entratico	M24	ITN008-LO-063	si	si	RL17 - da Casazza a Bolgare - Fiume Cherio	MIGLIORARE LA PERFORMANCE DEI SISTEMI DIFENSIVI ESISTENTI Garantire un livello di sicurezza adeguato agli elementi esposti ricadenti entro le aree inondabili	High	altro vedi Relazione 3A	NS	non disponibile
ITN008	ARS Regionale	non disponibile	si	03IR179/G1	Progettazione per il finanziamento e fatturazione di opere di riassetto idraulico del fiume Cherio nei comuni di Monasterolo del Castello e di Casazza (BG)	M24	ITN008-LO-060	no	si	RL17 - da Casazza a Bolgare - Fiume Cherio	MIGLIORARE LA PERFORMANCE DEI SISTEMI DIFENSIVI ESISTENTI Garantire un livello di sicurezza adeguato agli elementi esposti ricadenti entro le aree inondabili	High	altro vedi Relazione 3A	NS	non disponibile
ITN008	ARS Regionale	non disponibile	si	BS037A/10-1	Completamento degli interventi già programmati e finanziati in comune di Villa Carcina	M33	ITN008-LO-068	no	si	RL18 - da Sarezzo a Concesio - Fiume Mella	MIGLIORARE LA PERFORMANCE DEI SISTEMI DIFENSIVI ESISTENTI Garantire un livello di sicurezza adeguato agli elementi esposti ricadenti entro le aree inondabili	High	altro vedi Relazione 3A	OGC	non disponibile
ITN008	ARS Regionale	non disponibile	si	03IR016/G1	Progettazione per il finanziamento e fatturazione degli interventi di sistemazione idraulica sugli affluenti principali del fiume Mella (Studio CM Valle Trompia, 2013)	M24	ITN008-LO-067	si	si	RL18 - da Sarezzo a Concesio - Fiume Mella	MIGLIORARE LA PERFORMANCE DEI SISTEMI DIFENSIVI ESISTENTI Garantire un livello di sicurezza adeguato lungo gli affluenti principali del fiume Mella	High	altro vedi Relazione 3A	NS	non disponibile
ITN008	ARS Regionale	non disponibile	no		Pianificazione e attuazione di una adeguata manutenzione dei sistemi difensivi esistenti	M35	ITN008-LO-069	no	si	RL18 - da Sarezzo a Concesio - Fiume Mella	MIGLIORARE LA PERFORMANCE DEI SISTEMI DIFENSIVI ESISTENTI Garantire una adeguata manutenzione degli alvei e dei sistemi difensivi	High	altro vedi Relazione 3A	NS	non disponibile
ITN008	ARS Regionale	non disponibile	no		Progettazione per il finanziamento e fatturazione degli interventi di sistemazione idraulica sugli affluenti principali dei corsi d'acqua Gandovere e Mandolossa (studio sottobacino anno 2013)	M24	ITN008-LO-070	si	si	RL19 - Cellatica, Gussago, Rodengo Saiano, Brescia - Torrenti Gandovere, la Canale e Livorno	MIGLIORARE LA PERFORMANCE DEI SISTEMI DIFENSIVI ESISTENTI Garantire un livello di sicurezza adeguato agli elementi esposti ricadenti entro le aree inondabili	High	altro vedi Relazione 3A	NS	non disponibile
ITN008	ARS Regionale	non disponibile	si	03IR(062,063)/G1	Progettazione per il finanziamento e fatturazione del completamento delle aree di laminazione del T. Canale a Cellatica e Brescia	M24	ITN008-LO-071	si	si	RL19 - Cellatica, Gussago, Rodengo Saiano, Brescia - Torrenti Gandovere, la Canale e Livorno	MIGLIORARE LA PERFORMANCE DEI SISTEMI DIFENSIVI ESISTENTI Garantire un livello di sicurezza adeguato agli elementi esposti ricadenti entro le aree inondabili	High	altro vedi Relazione 3A	NS	non disponibile
ITN008	ARS Regionale	non disponibile	no		Pianificazione e attuazione di una adeguata manutenzione dei sistemi difensivi esistenti	M35	ITN008-LO-072	no	si	RL19 - Cellatica, Gussago, Rodengo Saiano, Brescia - Torrenti Gandovere, la Canale e Livorno	MIGLIORARE LA PERFORMANCE DEI SISTEMI DIFENSIVI ESISTENTI Garantire una adeguata manutenzione degli alvei e dei sistemi difensivi	High	altro vedi Relazione 3A	NS	non disponibile
ITN008	ARS Regionale	non disponibile	no		Completamento gli interventi già programmati e finanziati da parte di AIPo sul tratto di f. Oglio	M33	ITN008-LO-076	no	si	RL21 - da Palazzolo sull'Oglio a Calcio - Fiume Oglio	MIGLIORARE LA PERFORMANCE DEI SISTEMI DIFENSIVI ESISTENTI Garantire un livello di sicurezza adeguato agli elementi esposti ricadenti entro le aree inondabili	High	altro vedi Relazione 3A	OGC	non disponibile
ITN008	ARS Regionale	non disponibile	no		Pianificazione e attuazione di una adeguata manutenzione dei sistemi difensivi esistenti	M35	ITN008-LO-077	no	si	RL21 - da Palazzolo sull'Oglio a Calcio - Fiume Oglio	MIGLIORARE LA PERFORMANCE DEI SISTEMI DIFENSIVI ESISTENTI Garantire una adeguata manutenzione degli alvei e dei sistemi difensivi	High	altro vedi Relazione 3A	NS	non disponibile
ITN008	ARS Regionale	non disponibile	si	BS032A/10-1	Completamento dei lavori per la realizzazione dell'area di laminazione in comune di Nave.	M32	ITN008-LO-081	si	si	RL23 - Caino, Nave - Torrente Garza	MIGLIORARE LA PERFORMANCE DEI SISTEMI DIFENSIVI ESISTENTI Garantire un livello di sicurezza adeguato agli elementi esposti ricadenti entro le aree inondabili	High	altro vedi Relazione 3A	OGC	non disponibile
ITN008	ARS Regionale	non disponibile	no		Pianificazione e attuazione di una adeguata manutenzione dei sistemi difensivi esistenti	M35	ITN008-LO-082	no	si	RL23 - Caino, Nave - Torrente Garza	MIGLIORARE LA PERFORMANCE DEI SISTEMI DIFENSIVI ESISTENTI Garantire una adeguata manutenzione degli alvei e dei sistemi difensivi	High	altro vedi Relazione 3A	NS	non disponibile
ITN008	ARS Regionale	non disponibile	no		Completamento degli interventi già programmati e finanziati tra i quali la realizzazione dello scolmatore delle acque del torrente Rudone nel Fiume Chiese	M35	ITN008-LO-086	no	si	RL24 - da Nuvolento a Rezzato - Naviglio Grande Bresciano	MIGLIORARE LA PERFORMANCE DEI SISTEMI DIFENSIVI ESISTENTI Garantire un livello di sicurezza adeguato agli elementi esposti ricadenti entro le aree inondabili	High	altro vedi Relazione 3A	OGC	non disponibile
ITN008	ARS Regionale	non disponibile	no		Progettazione per il finanziamento e per la realizzazione dell'adeguamento idraulico del Rio Musia nei Comuni di Botticino e Rezzato	M24	ITN008-LO-083	si	si	RL24 - da Nuvolento a Rezzato - Naviglio Grande Bresciano	MIGLIORARE LA PERFORMANCE DEI SISTEMI DIFENSIVI ESISTENTI Garantire un livello di sicurezza adeguato agli elementi esposti ricadenti entro le aree inondabili	High	altro vedi Relazione 3A	OGC	non disponibile
ITN008	ARS Regionale	non disponibile	si	03IR044/G1	Progettazione per il finanziamento e per la realizzazione della vasca di laminazione dei canali scaricatori Lupa e Roberta nei comuni di Rezzato e Castenedolo	M24	ITN008-LO-084	si	si	RL24 - da Nuvolento a Rezzato - Naviglio Grande Bresciano	MIGLIORARE LA PERFORMANCE DEI SISTEMI DIFENSIVI ESISTENTI Garantire un livello di sicurezza adeguato agli elementi esposti ricadenti entro le aree inondabili	High	altro vedi Relazione 3A	OGC	non disponibile
ITN008	ARS Regionale	non disponibile	no		Pianificazione e attuazione di una adeguata manutenzione dei sistemi difensivi esistenti	M35	ITN008-LO-085	no	si	RL24 - da Nuvolento a Rezzato - Naviglio Grande Bresciano	MIGLIORARE LA PERFORMANCE DEI SISTEMI DIFENSIVI ESISTENTI Garantire una adeguata manutenzione degli alvei e dei sistemi difensivi	High	altro vedi Relazione 3A	NS	non disponibile
ITN008	ARS Regionale	non disponibile	si	03IR043/G1	Progettazione per il finanziamento e fatturazione del canale colatore di gronda sud al Fiume Chiese dei territori in destra orografica dello stesso nei comuni di Ghedi, Montichiari, Calvisano ed Acqualfredda (BS)	M24	ITN008-LO-088	no	si	RL25 - Ghedi, Calvisano - Torrente Garza	MIGLIORARE LA PERFORMANCE DEI SISTEMI DIFENSIVI ESISTENTI Garantire un livello di sicurezza adeguato agli elementi esposti ricadenti entro le aree inondabili	High	altro vedi Relazione 3A	NS	non disponibile
ITN008	ARS Regionale	non disponibile	no		Pianificazione e attuazione di una adeguata manutenzione dei sistemi difensivi esistenti	M35	ITN008-LO-089	no	si	RL25 - Ghedi, Calvisano - Torrente Garza	MIGLIORARE LA PERFORMANCE DEI SISTEMI DIFENSIVI ESISTENTI Garantire una adeguata manutenzione degli alvei e dei sistemi difensivi	High	altro vedi Relazione 3A	NS	non disponibile
ITN008	ARS Regionale	non disponibile	si	03IR170/G1	Realizzazione dell'arginatura a difesa dell'abitato di Asola (MN)	M33	ITN008-LO-091	no	si	RL26 - Asola - Fiume Chiese	MIGLIORARE LA PERFORMANCE DEI SISTEMI DIFENSIVI ESISTENTI Garantire un livello di sicurezza adeguato agli elementi esposti ricadenti entro le aree inondabili	High	altro vedi Relazione 3A	OGC	non disponibile

Elenco di interventi di carattere strutturale ricompresi nelle misure del PGRA - versione 07 luglio 2016

UOM	Area Omogena	Codice Regionale Misura	Inserimento in Rendis	Codice Rendis	Titolo Intervento	Tipologia di misura	Codice misura	Win win	Localizzazione	Ambito di effetto	Obiettivo	Priorità	Criterio individuato per attribuire la priorità	Attuazione	Riferimento programmazione
ITN008	ARS Regionale	non disponibile	no		Pianificazione e attuazione di una adeguata manutenzione dei sistemi difensivi esistenti	M35	ITN008-LO-092	no	si	RL26 - Asola - Fiume Chiese	MIGLIORARE LA PERFORMANCE DEI SISTEMI DIFENSIVI ESISTENTI Garantire una adeguata manutenzione degli alvei e dei sistemi difensivi	High	altro vedi Relazione 3A	NS	non disponibile
ITN008	ARS Regionale	non disponibile	no		Completamento degli interventi già programmati e finanziati riguardanti in particolare il ripristino idrodinamico della Roggia Quistra quale scolmatore del Canale Naviglio Civico a difesa della città di Cremona	M31	ITN008-LO-094	no	si	RL27 - Cremona - Reticolo secondario	MIGLIORARE LA PERFORMANCE DEI SISTEMI DIFENSIVI ESISTENTI Garantire un livello di sicurezza adeguato agli elementi esposti ricadenti entro le aree inondabili	High	altro vedi Relazione 3A	OGC	non disponibile
ITN008	ARS Regionale	non disponibile	no		Pianificazione e attuazione di una adeguata manutenzione dei sistemi difensivi esistenti	M35	ITN008-LO-095	no	si	RL27 - Cremona - Reticolo secondario	MIGLIORARE LA PERFORMANCE DEI SISTEMI DIFENSIVI ESISTENTI Garantire una adeguata manutenzione degli alvei e dei sistemi difensivi	High	altro vedi Relazione 3A	NS	non disponibile
ITN008	ARS Regionale	non disponibile	no		Programma di manutenzione della rete idrografica (comprensiva anche degli interventi di manutenzione idraulico e forestale, della rete di bonifica e degli impianti idrovori)	M35	ITN008-PAT-012	no	si	Provincia Autonoma di Trento	MIGLIORARE LA PERFORMANCE DEI SISTEMI DIFENSIVI ESISTENTI	Moderate	altro vedi Relazione 3A	OGC	non disponibile
ITN008	ARS Regionale	non disponibile	no		Progettazione e realizzazione dell'area di laminazione controllata tra Balangero e Mathi per la riduzione del rischio a valle	M32	ITN008-PI-001	no	si	Piemonte ARS R1 - Bendola - Ciriè - Volpiano	MIGLIORARE LA PERFORMANCE DEI SISTEMI DIFENSIVI ESISTENTI - Realizzare interventi per la regolazione delle piene attraverso aree di laminazione controllata	High	altro vedi Relazione 3A	OGC	non disponibile
ITN008	ARS Regionale	non disponibile	si	01IR810/G1	Attuazione degli interventi previsti nel Primo Programma Operativo del PGS Orco finalizzati alla realizzazione/ristrutturazione di difese spondali e all'asportazione/movimentazione di materiale litoido	M33	ITN008-PI-066	si	si	Piemonte ARS R10 - Orco, Malone e secondari	ASSICURARE MAGGIORE SPAZIO AI FIUMI - Ridurre il rischio connesso a fenomeni di instabilità planaltimetrica mediante il recupero di configurazioni morfologiche dell'alveo	Critical	altro vedi Relazione 3A	NS	non disponibile
ITN008	ARS Regionale	non disponibile	si	01IR813/G1, 01IR814/G1, 01IR125/G3	Realizzazione dell'assetto di progetto previsto dal PAI sull'Orco nei comuni di Cuornò e Castellamonte. Difese spondali, ricalibratura e manutenzione torrente Orco nei comuni di Foglizzo, Montanaro e Chivasso. Realizzazione dell'assetto di progetto previ.	M33	ITN008-PI-067	no	si	Piemonte ARS R10 - Orco, Malone e secondari	MIGLIORARE LA PERFORMANCE DEI SISTEMI DIFENSIVI ESISTENTI - Adeguare strutturalmente e funzionalmente i sistemi difensivi	High	altro vedi Relazione 3A	OGC	non disponibile
ITN008	ARS Regionale	non disponibile	si	01IR073/G3, 01IR099/G3, 01IR069/G3, 01IR483/G1, 01IR070/G3	Realizzazione interventi previsti dal PGS di movimentazione / asportazione di materiale litoido nei comuni di Bricherasio e Garzigliana. Adeguamento e /o realizzazione di difese spondali previste dallo studio del PGS nei comuni di Villafranca Piemonte, Cavou.	M33	ITN008-PI-057	si	si	Piemonte ARS R11 - Pellice (Angrogna - Torre Pellice - Lusema San Giovanni)	ASSICURARE MAGGIORE SPAZIO AI FIUMI - Ripristinare la funzionalità morfologica dell'alveo anche per potenziare la capacità di laminazione delle piene nelle aree di pertinenza fluviale	Critical	altro vedi Relazione 3A	OGC	non disponibile
ITN008	ARS Regionale	non disponibile	si	01IR062/G3, 01IR063/G3, 01IR064/G3	Valutazione della necessità di completare l'assetto di progetto previsto dal PAI nei comuni di Cavour, Bricherasio a seguito dello studio da condurre per la revisione delle fasce fluviali	M24	ITN008-PI-055	no	si	Piemonte ARS R11 - Pellice (Angrogna - Torre Pellice - Lusema San Giovanni)	MIGLIORARE LA CONOSCENZA DEL RISCHIO - Aggiornare e migliorare la conoscenza del pericolo e del rischio di inondazione	High	altro vedi Relazione 3A	NS	non disponibile
ITN008	ARS Regionale	non disponibile	no		Attuazione interventi previsti a seguito dell'evento alluvionale 2008 a Garzigliana (finanziati con fondi Alluvione 2008 - OPCM)	M33	ITN008-PI-014	no	si	Piemonte ARS R11 - Pellice (Angrogna - Torre Pellice - Lusema San Giovanni)	MIGLIORARE LA PERFORMANCE DEI SISTEMI DIFENSIVI ESISTENTI - Adeguare strutturalmente e funzionalmente i sistemi difensivi	High	altro vedi Relazione 3A	OGC	non disponibile
ITN008	ARS Regionale	non disponibile	si	01IR622/G1, 01IR638/G1	Interventi di completamento di sistemazione idraulica degli affluenti in sinistra del torrente Pellice per la riduzione del rischio dell'abitato in comune di Villar Pellice	M33	ITN008-PI-064	no	si	Piemonte ARS R11 - Pellice (Angrogna - Torre Pellice - Lusema San Giovanni)	MIGLIORARE LA PERFORMANCE DEI SISTEMI DIFENSIVI ESISTENTI - Adeguare strutturalmente e funzionalmente i sistemi difensivi	High	altro vedi Relazione 3A	OGC	non disponibile
ITN008	ARS Regionale	non disponibile	si	01IR065/G3, 01IR812/G1	Completamento dell'assetto di progetto previsto dal PAI nei comuni di Pancalieri e Villafranca Piemonte	M33	ITN008-PI-056	no	si	Piemonte ARS R12 - Po a monte di Torino (Villafranca Piemonte - Lombriasco)	MIGLIORARE LA PERFORMANCE DEI SISTEMI DIFENSIVI ESISTENTI - Adeguare strutturalmente e funzionalmente i sistemi difensivi	High	altro vedi Relazione 3A	NS	non disponibile
ITN008	ARS Regionale	non disponibile	si	01IR007/G3, 01IR008/G3, 01IR115/G3	Realizzazione interventi previsti dal PAI comunque confermati nei comuni di Trana e Rivalta	M33	ITN008-PI-050	no	si	Piemonte ARS R13 - Sangone (Trana - Rivalta)	MIGLIORARE LA PERFORMANCE DEI SISTEMI DIFENSIVI ESISTENTI - Adeguare strutturalmente e funzionalmente i sistemi difensivi	High	altro vedi Relazione 3A	OGC	non disponibile
ITN008	ARS Regionale	non disponibile	si	01IR121/G3, 01IR122/G3, 01IR123/G3, 01IR015/G3	Completamento interventi previsti dallo Studio di Fattibilità tra Vercelli e Prarolo	M33	ITN008-PI-060	no	si	Piemonte ARS R15 - Sesia (Oldenico - Vercelli - Pezzana)	MIGLIORARE LA PERFORMANCE DEI SISTEMI DIFENSIVI ESISTENTI - Adeguare strutturalmente e funzionalmente i sistemi difensivi	Critical	altro vedi Relazione 3A	OGC	non disponibile
ITN008	ARS Regionale	non disponibile	no		Interventi manutentivi al fine di garantire l'efficienza del sistema difensivo realizzato	M35	ITN008-PI-044	no	si	Piemonte ARS R15 - Sesia (Oldenico - Vercelli - Pezzana)	MIGLIORARE LA PERFORMANCE DEI SISTEMI DIFENSIVI ESISTENTI - Attuare politiche e programmi di manutenzione	High	altro vedi Relazione 3A	OGC	non disponibile
ITN008	ARS Regionale	non disponibile	si	01IR643/G1, 01IR663/G1, 01IR664/G1, 01IR665/G1, 01IR666/G1, 01IR668/G1, 01IR671/G1, 01IR674/G1, 01IR676/G1, 01IR679/G1, 01IR680/G1, 01IR681/G1, 01IR684/G1, 01IR685/G1	Completamento delle opere secondo l'assetto di progetto definito dallo studio della Provincia di Biella	M33	ITN008-PI-065	no	si	Piemonte ARS R16 - Strona di Valle Mosso (Valle Mosso - Cossato)	MIGLIORARE LA PERFORMANCE DEI SISTEMI DIFENSIVI ESISTENTI - Adeguare strutturalmente e funzionalmente i sistemi difensivi	Critical	altro vedi Relazione 3A	NS	non disponibile
ITN008	ARS Regionale	non disponibile	si	01IR044/G3	Interventi sugli affluenti del Tanaro e sul reticolo idrografico minore: Rio Inquisizione (Valterza), Torrente Versa (Pontesuro), Torrente Versa (Portacomaro Stazione), Torrente Borbone (Vaglerano), Rio Valmanera, Rio Crosio, Rio di Quarto, Rio Borgomai	M33	ITN008-PI-054	no	si	Piemonte ARS R17.1 - Tanaro e affluenti (Asti)	MIGLIORARE LA PERFORMANCE DEI SISTEMI DIFENSIVI ESISTENTI - Adeguare strutturalmente e funzionalmente i sistemi difensivi	Critical	altro vedi Relazione 3A	OGC	non disponibile
ITN008	ARS Regionale	non disponibile	no		Programma di manutenzione delle opere realizzate sul fiume Tanaro	M35	ITN008-PI-046	no	si	Piemonte ARS R17.1 - Tanaro e affluenti (Asti)	MIGLIORARE LA PERFORMANCE DEI SISTEMI DIFENSIVI ESISTENTI - Attuare politiche e programmi di manutenzione	High	altro vedi Relazione 3A	OGC	non disponibile
ITN008	ARS Regionale	non disponibile	no		Programma di manutenzione delle opere realizzate sul fiume Tanaro	M35	ITN008-PI-019	no	si	Piemonte ARS R17.2 - Tanaro e affluenti (Alba)	MIGLIORARE LA PERFORMANCE DEI SISTEMI DIFENSIVI ESISTENTI - Attuare politiche e programmi di manutenzione	High	altro vedi Relazione 3A	OGC	non disponibile
ITN008	ARS Regionale	non disponibile	si	01IR451/G1, 01IR505/G1	Interventi sugli affluenti del Tanaro e sul reticolo idrografico minore: Rio Misureto (Alba), Torrente Talloria	M33	ITN008-PI-063	no	si	Piemonte ARS R17.2 - Tanaro e affluenti (Alba)	MIGLIORARE LA PERFORMANCE DEI SISTEMI DIFENSIVI ESISTENTI - Adeguare strutturalmente e funzionalmente i sistemi difensivi	High	altro vedi Relazione 3A	OGC	non disponibile
ITN008	ARS Regionale	non disponibile	si	01IR345/G1, 01IR350/G1	Completamento delle opere secondo l'assetto di progetto definito dal PAI a protezione degli abitati dei comuni di Villanova Solaro e Polonghera	M33	ITN008-PI-062	no	si	Piemonte ARS R19 - Varaita (Lagnasco - Moretta)	MIGLIORARE LA PERFORMANCE DEI SISTEMI DIFENSIVI ESISTENTI - Adeguare strutturalmente e funzionalmente i sistemi difensivi	High	altro vedi Relazione 3A	OGC	non disponibile
ITN008	ARS Regionale	non disponibile	no		Realizzazione difese spondali a Venaria e Druento	M33	ITN008-PI-030	no	si	Piemonte ARS R2 - Ceronda e secondari (Druento - Venaria Reale)	MIGLIORARE LA PERFORMANCE DEI SISTEMI DIFENSIVI ESISTENTI - Adeguare strutturalmente e funzionalmente i sistemi difensivi	Very high	altro vedi Relazione 3A	OGC	non disponibile
ITN008	ARS Regionale	non disponibile	si	01IR004/G3	Realizzazione nuovo ponte sul torrente Ceronda a monte di Venaria Reale	M23	ITN008-PI-049	no	si	Piemonte ARS R2 - Ceronda e secondari (Druento - Venaria Reale)	RIDURRE L'ESPOSIZIONE AL RISCHIO - Ridurre l'interferenza dei manufatti di attraversamento e trasversali con il deflusso delle piene	Very high	altro vedi Relazione 3A	OGC	non disponibile
ITN008	ARS Regionale	non disponibile	si	01IR038/G3, 01IR021/G3	Completamento degli interventi previsti dal PAI accertata, a seguito delle risultanze dello studio, la verifica dell'assetto di progetto previsto dal PAI (argini e cassa di laminazione)	M32	ITN008-PI-052	no	si	Piemonte ARS R3 - Chisone e secondari (Aisasca - Vinovo)	MIGLIORARE LA PERFORMANCE DEI SISTEMI DIFENSIVI ESISTENTI - Garantire un livello di sicurezza adeguato alle porzioni di tessuto residenziale e produttivo inondabili per l'evento di piena poco frequente (scenario M)	High	altro vedi Relazione 3A	OGC	non disponibile
ITN008	ARS Regionale	non disponibile	si	01IR098/G3, 01IR071/G3	Attuazione degli interventi previsti nel PGS Chisone finalizzati alla realizzazione/ristrutturazione di difese spondali e all'asportazione/movimentazione di materiale litoido	M33	ITN008-PI-059	no	si	Piemonte ARS R4 - Chisone, Lemina e secondari (Perosa Argentina - Pinerolo - Garzigliana)	ASSICURARE MAGGIORE SPAZIO AI FIUMI - Ridurre il rischio connesso a fenomeni di instabilità planaltimetrica mediante il recupero di configurazioni morfologiche dell'alveo	High	altro vedi Relazione 3A	NS	non disponibile
ITN008	ARS Regionale	non disponibile	si	01IR040/G3, 01IR041/G3, 01IR095/G3, 01IR096/G3, 01IR097/G3, 01IR580/G1	Realizzazione degli interventi strutturali di contenimento dei livelli previsti dal PAI	M33	ITN008-PI-053	no	si	Piemonte ARS R4 - Chisone, Lemina e secondari (Perosa Argentina - Pinerolo - Garzigliana)	MIGLIORARE LA PERFORMANCE DEI SISTEMI DIFENSIVI ESISTENTI - Adeguare strutturalmente e funzionalmente i sistemi difensivi	High	altro vedi Relazione 3A	NS	non disponibile
ITN008	ARS Regionale	non disponibile	si	01IR076/G3, 01IR077/G3, 01IR134/G3, 01IR136/G3, 01IR029/G3, 01IR091/G3, 01IR030/G3, 01IR153/G3, 01IR036/G3, 01IR035/G3, 01IR142/G3	Completamento dell'assetto di progetto previsto dal PAI e specificato a livello locale attraverso studi condotti a supporto dei piani regolatori comunali, nei comuni di Susa (riduzione della pericolosità dell'area RME alla confluenza col torrente Cenischia)	M32	ITN008-PI-058	no	si	Piemonte ARS R5 - Dora Riparia (Susa - Avigliana)	MIGLIORARE LA PERFORMANCE DEI SISTEMI DIFENSIVI ESISTENTI - Garantire un livello di sicurezza adeguato alle porzioni di tessuto residenziale e produttivo inondabili per l'evento di piena frequente (scenario H) e poco frequente (scenario M)	High	altro vedi Relazione 3A	OGC	non disponibile
ITN008	ARS Regionale	non disponibile	no		Attuazione dell'assetto di progetto previsto dal PAI	M33	ITN008-PI-040	no	si	Piemonte ARS R6 - Elvo (Viona - Mongrando)	MIGLIORARE LA PERFORMANCE DEI SISTEMI DIFENSIVI ESISTENTI - Adeguare strutturalmente e funzionalmente i sistemi difensivi	High	altro vedi Relazione 3A	NS	non disponibile
ITN008	ARS Regionale	non disponibile	si	01IR334/G1, 01IR351/G1, 01IR443/G1, 01IR343/G1	Completamento interventi previsti dal PAI e/o rivisti sulla base dello studio bidimensionale sul Grana-Mellea nei comuni di Savigliano (loc. Levadigi) e sul Maira nei comuni di Busca, Vottignasco, Racconigi. Realizzazione interventi a Cavallermaggiore pr	M33	ITN008-PI-061	no	si	Piemonte ARS R8 - Maira - Grana Mellea (Busca - Racconigi - Savigliano)	MIGLIORARE LA PERFORMANCE DEI SISTEMI DIFENSIVI ESISTENTI - Adeguare strutturalmente e funzionalmente i sistemi difensivi	High	altro vedi Relazione 3A	OGC	non disponibile

Elenco di interventi di carattere strutturale ricompresi nelle misure del PGRA - versione 07 luglio 2016

UOM	Area Omogenea	Codice Regionale Misura	Inserimento in Rendis	Codice Rendis	Titolo Intervento	Tipologia di misura	Codice misura	Win win	Localizzazione	Ambito di effetto	Obiettivo	Priorità	Criterio individuato per attribuire la priorità	Attuazione	Riferimento programmazione
ITN008	ARS Regionale	non disponibile	si	01IR037/G3	Completamento dell'assetto di progetto previsto dal PAI e specificato a livello locale attraverso studi condotti a supporto dei piani regolatori comunali nei comuni di Santena e Villastellone	M33	ITN008-PI-051	no	si	Piemonte ARS R9 - Nodo Banna di Santena e affluenti	MIGLIORARE LA PERFORMANCE DEI SISTEMI DIFENSIVI ESISTENTI - Adeguare strutturalmente e funzionalmente i sistemi difensivi	High	altro vedi Relazione 3A	OGC	non disponibile
ITN008	ARS regionali locali	non disponibile	no		Attuare, ove possibile, i Programmi di gestione sedimenti (PGS)	M33	ITN008-PI-033	no	si	Piemonte ARS regionali locali	ASSICURARE MAGGIORE SPAZIO AI FIUMI - Prevedere il mantenimento/ripristino delle pianure alluvionali per l'espansione delle piene e la protezione e il restauro degli ecosistemi nonché il recupero di configurazioni morfologiche dell'alveo meno instabili	High	altro vedi Relazione 3A	NS	non disponibile
ITN008	ARS regionali locali	non disponibile	no		Esecuzione interventi previsti dagli Studi di Fattibilità lungo il torrente Sessera e interventi manutentivi al fine di garantire l'efficienza del sistema difensivo realizzato	M33	ITN008-PI-035	no	si	Piemonte ARS regionali locali	DIFESA DELLE CITTÀ E DELLE AREE METROPOLITANE - Adeguare strutturalmente e funzionalmente i sistemi difensivi. Interventi strutturali per ridurre gli allagamenti da piogge intense che prevedono il miglioramento della capacità di drenaggio artificiale	High	altro vedi Relazione 3A	NS	non disponibile
ITN008	ARS regionali locali	non disponibile	no		Realizzazione interventi previsti dalla revisione dello studio di "Messa in sicurezza del reticolo idrografico del territorio posto tra il T. Stura di Lanzo e il T. Banna" nel "Quadrante nord-est"	M34	ITN008-PI-036	no	si	Piemonte ARS regionali locali	DIFESA DELLE CITTÀ E DELLE AREE METROPOLITANE - Adeguare strutturalmente e funzionalmente i sistemi difensivi. Interventi strutturali per ridurre gli allagamenti da piogge intense che prevedono il miglioramento della capacità di drenaggio artificiale	Critical	altro vedi Relazione 3A	NS	non disponibile
ITN008	ARS regionali locali	non disponibile	no		Interventi manutentivi al fine di garantire la sicurezza degli abitati e delle infrastrutture nell'Area Alto Sesia (comuni di Alagna, Riva Valdobbia, Mollia, Campetogno, Pioda, Pila, Scopello, Scopa, Balmuccia), dove vi è anche la presenza di due aree RM	M35	ITN008-PI-022	no	si	Piemonte ARS regionali locali	MIGLIORARE LA PERFORMANCE DEI SISTEMI DIFENSIVI ESISTENTI - Attuare politiche e programmi di manutenzione	Critical	altro vedi Relazione 3A	NS	non disponibile
ITN008	ARS regionali locali	non disponibile	no		Interventi strutturali per la regimazione del Rio Lovassina da Spinetta Marengo alla confluenza in Bormida	M33	ITN008-PI-013	no	si	Piemonte ARS regionali locali	MIGLIORARE LA PERFORMANCE DEI SISTEMI DIFENSIVI ESISTENTI - Attuare politiche e programmi di manutenzione	Very high	altro vedi Relazione 3A	OGC	non disponibile
ITN008	ARS regionali locali	non disponibile	no		Regimazione idraulica del torrente Grana nell'attraversamento dell'Unione di Comuni Terre di Po e Colline del Monferrato	M33	ITN008-PI-020	no	si	Piemonte ARS regionali locali	MIGLIORARE LA PERFORMANCE DEI SISTEMI DIFENSIVI ESISTENTI - Attuare politiche e programmi di manutenzione	Very high	altro vedi Relazione 3A	OGC	non disponibile
ITN008	ARS regionali locali	non disponibile	no		Sistemazione del Torrente Gattola in Casale Monferrato	M33	ITN008-PI-021	no	si	Piemonte ARS regionali locali	MIGLIORARE LA PERFORMANCE DEI SISTEMI DIFENSIVI ESISTENTI - Attuare politiche e programmi di manutenzione	High	altro vedi Relazione 3A	OGC	non disponibile
ITN008	ARS Regionale	non disponibile	no		Realizzare programmi di manutenzione ordinaria e straordinaria dei sistemi difensivi esistenti per mantenere adeguate condizioni di officiosità idraulica	M35	ITN008-VA-005	no	si	Valle d'Aosta - M_DBA_2 M_DBA_3	MIGLIORARE LA PERFORMANCE DEI SISTEMI DIFENSIVI ESISTENTI - Garantire una adeguata manutenzione ordinaria e straordinaria degli alvei e dei sistemi difensivi	Very high	altro vedi Relazione 3A	OGC	non disponibile
ITN008	ARS Regionale	non disponibile	si	02IR011/G1, 02IR016/G1, 02IR026/G1,	Predisporre la progettazione di fattibilità ed individuare le fonti di finanziamento degli interventi di completamento e adeguamento del sistema difensivo	M24	ITN008-VA-004	no	si	Valle d'Aosta - M_DBA_4 M_DBA_5 M_DBA_6	MIGLIORARE LA PERFORMANCE DEI SISTEMI DIFENSIVI ESISTENTI - Garantire un livello di sicurezza adeguato alle porzioni di tessuto residenziale e produttivo inondabili per l'evento di piena	High	altro vedi Relazione 3A	NS	non disponibile
ITN008	ARS Regionale	non disponibile	si	AO001A/10, AO002A/10, AO003A/10, AO005A/10, AO006A/10, AO007A/10, 02IR012/G1, 02IR026/G1, 02IR027/G1, 02IR028/G1, 02IR029/G1, 02IR031/G1, 02IR035/G1	Verificare e/o predisporre la progettazione di fattibilità ed individuare le fonti di finanziamento degli interventi di sistemazione previsti negli Studi di Bacino	M24	ITN008-VA-014	no	si	Valle d'Aosta - M_DBA_7 Categoria 1	MIGLIORARE LA PERFORMANCE DEI SISTEMI DIFENSIVI ESISTENTI - Garantire un livello di sicurezza adeguato alle porzioni di tessuto residenziale e produttivo coinvolgibile in fenomeni di colata detritica	High	altro vedi Relazione 3A	OGC	non disponibile
ITN008	ARS Regionale	non disponibile	no		Predisporre, comunicare ed attuare il programma di gestione della vegetazione ripariale dell'alveo e dei sedimenti finalizzata a garantire una adeguata capacità di deflusso	M33	ITN008-VA-016	no	si	Valle d'Aosta - M_DBA_7 Categoria 1 e 2	MIGLIORARE LA PERFORMANCE DEI SISTEMI DIFENSIVI ESISTENTI - Garantire una adeguata manutenzione ordinaria e straordinaria degli alvei e dei sistemi difensivi	Very high	altro vedi Relazione 3A	NS	non disponibile
ITN008	ARS Regionale	non disponibile	si	02IR029/G1	Realizzare programmi di manutenzione ordinaria e straordinaria dei sistemi difensivi esistenti per mantenere adeguate condizioni di officiosità idraulica	M35	ITN008-VA-015	no	si	Valle d'Aosta - M_DBA_7 Categoria 1 e 2	MIGLIORARE LA PERFORMANCE DEI SISTEMI DIFENSIVI ESISTENTI - Garantire una adeguata manutenzione ordinaria e straordinaria degli alvei e dei sistemi difensivi	Very high	altro vedi Relazione 3A	OGC	non disponibile
ITN008	ARS Regionale	non disponibile	si	AO004A/10, 02IR029/G1, 02IR027/G1	Individuare le fonti di finanziamento per gli Studi di Bacino da effettuarsi secondo le Specifiche Tecniche regionali	M24	ITN008-VA-012	no	si	Valle d'Aosta - M_DBA_7 Categoria 2- sottocategoria b, c, d	MIGLIORARE LA CONOSCENZA DEL RISCHIO - Aggiornare e migliorare la conoscenza del pericolo e del rischio di inondazione e di colata detritica	High	altro vedi Relazione 3A	NS	non disponibile
ITN008	ARS Regionale	non disponibile	no		Pianificare e attuare la manutenzione della rete e delle opere idrauliche	M35	ITN008-VE-014	no	si	ARS - "Area omogenea collina - montagna" (Regione del Veneto)	MIGLIORARE LA PERFORMANCE DEI SISTEMI DIFENSIVI ESISTENTI - Garantire una adeguata manutenzione degli alvei e dei sistemi difensivi.	Very high	altro vedi Relazione 3A	OGC	non disponibile
ITN008	ARS Regionale	non disponibile	si	05IR074/G1, 05IR124/G1,	Eseguire interventi sugli impianti idrovori nelle unità territoriali interessate dal fenomeno della subsidenza.	M33	ITN008-VE-002	no	si	ARS - "Area omogenea pianura - reticolo secondario di bonifica" (Regione del Veneto)	MIGLIORARE LA PERFORMANCE DEI SISTEMI DIFENSIVI ESISTENTI	High	altro vedi Relazione 3A	NS	non disponibile
ITN008	ARS Regionale	non disponibile	no		Pianificare e attuare la manutenzione della rete e delle opere idrauliche	M35	ITN008-VE-008	no	si	ARS - "Area omogenea pianura - reticolo secondario di bonifica" (Regione del Veneto)	MIGLIORARE LA PERFORMANCE DEI SISTEMI DIFENSIVI ESISTENTI	High	altro vedi Relazione 3A	NS	non disponibile
ITN008	ARS Regionale	non disponibile	no		Predisporre la progettazione per l'adeguamento della rete idraulica dell'Unità territoriale dell'Isola di Ariano e delle opere di regolazione connesse	M33	ITN008-VE-005	no	si	ARS - "Area omogenea pianura - reticolo secondario di bonifica" (Regione del Veneto)	MIGLIORARE LA PERFORMANCE DEI SISTEMI DIFENSIVI ESISTENTI	High	altro vedi Relazione 3A	NS	non disponibile
ITN008	ARS Regionale	non disponibile	no		Predisporre la progettazione per l'adeguamento della rete idraulica dell'Unità territoriale dell'Isola di Porto Tolle e delle opere di regolazione connesse	M33	ITN008-VE-006	no	si	ARS - "Area omogenea pianura - reticolo secondario di bonifica" (Regione del Veneto)	MIGLIORARE LA PERFORMANCE DEI SISTEMI DIFENSIVI ESISTENTI	High	altro vedi Relazione 3A	NS	non disponibile